

平成25年12月26日

通知された消費者事故等の対応状況について

消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、消費者安全法に基づき通知のあった重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の対応状況を公表しております。今般、平成25年6月までに通知のあった重大事故等の対応状況について取りまとめましたのでお知らせします。

関係行政機関及び地方自治体等からの通知に関する問合せ 消費者庁消費者安全課 菊地 紋谷 岸

TEL: 03 (3507) 9263 FAX: 03 (3507) 9290

消費者安全調査委員会からの通知に関する問合せ

事故調査室 狩野 坂東

TEL: 03 (3507) 9268 FAX: 03 (3507) 9284

通知された消費者事故等の対応状況について

1 通知状況

(1) 消費者事故等の通知状況

平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間に、消費者安全法(平成21年法律第50号)第12条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第2項に基づく生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された件数は1,373件でした。製品に関する火災・負傷等の事案が928件と最も多く、食品に関する食中毒等の事案が349件と二番目に多くなっています。

■平成25年度 分野別 通知件数 (平成25年4月1日~平成25年9月30日)

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	284	822	3	61	23	1, 193
地方公共団体等	65	103	1	8	0	177
消費者安全調査委員会	0	3	0	0	0	3
合 計	349	928	4	69	23	1, 373

※消費者安全調査委員会から通知された事案で、既に他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が製品に関するもので1件、役務に関するもので1件ある。

《参考》

■年度・分野別 通知件数(平成21年9月1日~平成25年3月31日)

		食品	製品	施設	役務	その他	計
	関係行政機関	706	1, 529	14	145	58	2, 452
平成	地方公共団体等	106	195	5	31	0	337
24年度	消費者安全調査委員会	1	13	3	7	0	24
	小 計	813	1, 737	22	183	58	2, 813
	関係行政機関	740	1, 579	14	159	33	2, 525
平成 23年度	地方公共団体等	77	253	14	18	2	364
10 1 12	小 計	817	1, 832	28	177	35	2, 889
	関係行政機関	665	911	20	167	51	1, 814
平成 22年度	地方公共団体等	112	219	18	28	0	377
1/2	小 計	777	1, 130	38	195	51	2, 191
平成	関係行政機関	499	335	12	118	17	981
21年度	地方公共団体等	84	199	25	41	0	349
(9月1日~)	小計	583	534	37	159	17	1, 330


※平成24年度に消費者安全調査委員会から通知された事案で、既に他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が食品に関するもので1件、製品に関するもので3件ある。


■合計 分野別 通知件数 (平成21年9月1日~平成25年9月30日)


- III // // // /	2761127	(1 /// 1	·/,	1 770=0 1	·/, · · · /	
	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	2, 894	5, 176	63	650	182	8, 965
地方公共団体等	444	969	63	126	2	1, 604
消費者安全調査委員会	1	16	3	7	0	27
合 計	3, 339	6, 161	129	783	184	10, 596

1

[※]消費者安全調査委員会からの通知は、消費者安全法の一部を改正する法律(平成24年法律第77号)の 一部が施行された平成24年10月1日以降のものである。







(2) 重大事故等の通知状況

平成25年4月1日から平成25年9月30日までの間に消費者事故等として通知された1,373件のうち、重大事故等に係る通知は666件でした。製品に関する火災・ 負傷等の事案が601件と最も多く、役務に関する負傷等の事案が61件と二番目に 多くなっています。

■平成25年度 分野別 通知件数 (平成25年4月1日~平成25年9月30日)

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	0	535	3	56	0	594
地方公共団体等	0	66	1	5	0	72
消費者安全調査委員会	0	0	0	0	0	0
合 計	0	601	4	61	0	666

[※]消費者安全調査委員会から通知された事案で、既に他の関係機関等から通知されている ため消費者事故等には計上していない事案が製品に関するもので1件、役務に関するもので 1件ある。

■被害状況別(平成25年4月1日~平成25年9月30日)

	火災	CO中毒	重傷·重症	死亡
関係行政機関	535	1	59	8
地方公共団体等	8	0	64	0
消費者安全調査委員会	0	0	0	0
合 計	543	1	123	8

※被害状況については、重複する事案があるため、前記の分野別通知件数の合計とは一致しない。

《参考》

■年度·分野別 通知件数(平成21年9月1日~平成25年3月31日)


		食品	製品	施設	役務	その他	計
	関係行政機関	2	1, 022	13	131	0	1, 168
平成	地方公共団体等	0	110	3	24	0	137
24年度	消費者安全調査委員会	0	9	3	5	0	17
	小 計	2	1, 141	19	160	0	1, 322
- -	関係行政機関	11	1, 078	8	112	0	1, 209
平成 23年度	地方公共団体等	0	159	6	15	1	181
20172	小 計	11	1, 237	14	127	1	1, 390
	関係行政機関	1	399	15	125	0	540
平成 22年度	地方公共団体等	3	99	6	13	0	121
22 1 /2	小 計	4	498	21	138	0	661
平成	関係行政機関	1	106	9	88	1	205
21年度	地方公共団体等	5	76	11	21	0	113
(9月1日~)	小計	6	182	20	109	1	318


[※]平成24年度に消費者安全調査委員会から通知された事案で、既に他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が食品に関するもので1件、製品に関するもので3件ある。


■合計 分野別 通知件数 (平成21年9月1日~平成25年9月30日)

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	15	3, 140	48	512	1	3, 716
地方公共団体等	8	510	27	78	1	624
消費者安全調査委員会	0	9	3	5	0	17
合 計	23	3, 659	78	595	2	4, 357

[※]消費者安全調査委員会からの通知は、消費者安全法の一部を改正する法律(平成24年法律第77号)の 一部が施行された平成24年10月1日以降のものである。







2 追跡確認状況

追跡確認の仕分け結果

平成25年4月1日から平成25年6月30日までに通知のあった事案及び前回公表時 (平成25年9月5日公表)に調査中であった事案(原因分析及び対策検討着手の 処理状況であった事案)について、平成25年9月30日現在の状況を確認したとこ ろ、次のとおりでした。(詳細は別紙1~3のとおり)

		関係行政機関	地方公共団体等	消費者安全調査委員会	計
	対策実施	63	11	0	74
調査終了	原因特定に至らず	174	8	0	182
沙里於 1	消費者事故等に該当せず	116	7	0	123
	未進展・その他	1	3	0	4
	小 計	354	29	0	383
調査中	原因分析及び対策検討着手	400	70	5	475
その他	非公表など	0	0	12	12
	合 計	754	99	17	870

[※]消費者安全調査委員会から通知された事案で、既に他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が、上記のほかに6件ある。

消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行った上で、事案の処理状況を以下のように仕分け、分析・究明を推進しています。

・対策実施 : 注意喚起・リコール・啓発活動等により処理済みの事案

・原因特定に至らず : 原因の調査を行ったが特定できなかった事案(対策

を実施したものを含む。)

・消費者事故等に該当せず : 原因分析により消費者事故等に該当しなかった事案 ・未進展・その他 : 事実確認が困難であること等により未進展の事案 ・原因分析及び対策検討着手 : 原因分析及び対策検討着手又は着手予定の事案

[※]消費者安全調査委員会から通知された「調査中」の事案5件のうち2件については、消費者安全 調査委員会決定(平成24年11月6日)「消費者安全調査委員会による情報の公表について」の趣 旨に基づき非公表のため、別紙には掲載していない。

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

ア. 関係行政機関からの通知

- ・平成25年4月1日から平成25年6月30日までに通知のあった事案及び前回公表時(平成25年9月5日公表)に原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案に関する追跡確認状況について掲載・矢印が付いている箇所は、前回公表時から、本公表で処理状況が進展した事案・管理番号の最初のアルファベットは、通知機関を表しており、それぞれ文部科学省(A)、厚生労働省(B)、農林水産省(C)、経済産業省(D)、国土交通省(E)、警察庁(F)、総務省消防庁(G)、総務省(H)から通
- 知があったもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3100615-01	平成22年3月11日	平成22年6月14日	福祉車両	走行中の当該福祉車両が減速したところ、当該車両 後部に車椅子に乗った状態で乗車していた乗員が前 方に転倒し、右足骨折。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
D2110203-01	平成23年1月31日	平成23年2月3日	調査中	集合住宅の居室で爆発があり、当該居室を全焼、周辺の建物が破損し、集合住宅住人1名が死亡、2名が軽傷を負った。居室内に大量に滞留していた液化石油ガスが爆発した事故であると推定されるが、ガスが滞留していた原因を含め現在、調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
D2110203-04	平成23年1月15日	平成23年2月3日	ガス管	店舗内でガス爆発が発生し、建物の壁等を一部損傷し、1名が軽傷を負った。アパート敷地内の地中に埋設された当該ガス管(灯外内管)が腐食したことによるガス漏えいがあったことが確認されており、ガスレンジに点火した際に爆発したとの情報もあるが、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
E3110528-01	平成23年5月27日	平成23年5月28日	列車 (スーパーおおぞら14 号:北海道旅客鉄道株 式会社)	当該列車が走行中に脱線して、トンネル内で停止し、 火災が発生。乗客248名、運転士1名、車掌1名及び 客室乗務員2名が、歩いてトンネル外に避難。このうち、乗客78名及び車掌が負傷。	北海道	概要公表	→	・異常時マニュアル等 の見直し ・避難誘導設備の増設 ・異常時対応訓練等の 実施 ・車両の品質管理体制 の強化			
D2110615-05	平成23年6月15日	平成23年6月15日	ガス事業サービス (バルク貯槽(安全弁の 交換)) (BAIO-50W:カグライン ベスト株式会社))	共同住宅において、液化石油ガス販売事業者等の作業員が液化石油ガスのバルク貯槽の安全弁の交換作業を行っていたところ、ガスの漏えい火災が発生し、隣接する共同住宅及び自動車数台を延焼する火災が発生。原因は、安全弁元弁の開固着のため漏えいしたガスに何らかの火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中	国において、調査の進 捗を踏まえつつ、安全 弁交換手順の遵守等 に係る注意喚起等を実 施することを検討中			
E1111114-01	平成23年9月18日	平成23年11月14日	エレベーター	当該エレベーターにて下降中、通常の着床位置より 下がった位置で急停止したことにより転倒し、腰椎圧 迫骨折の重傷。現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120104-01	平成24年1月4日	平成24年1月4日	列車 (富山地方鉄道株式会 社)	当該列車の床下から発煙し、当該列車を焼損する火 災が発生。現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120117-10	平成24年1月7日	平成24年1月17日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	千葉県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120119-03	平成24年1月10日	平成24年1月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福岡県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120119-07	平成24年1月16日	平成24年1月19日	ガス給湯付ふろがま	当該ガス給湯付ふろがまから出火し、当該製品を焼 損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120120-51	平成24年1月6日	平成24年1月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	群馬県	概要公表	•		関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120124-10	平成24年1月21日	平成24年1月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	青森県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120125-02	平成24年1月20日	平成24年1月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	京都府	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120126-14	平成24年1月19日	平成24年1月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	長野県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120127-13	平成24年1月19日	平成24年1月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	•	り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120127-14	平成24年1月25日	平成24年1月27日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表	•—	り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120131-07	平成24年1月22日	平成24年1月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表		通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災」に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120206-14	平成24年1月17日	平成24年2月6日	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	当該食器洗い乾燥機を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品の 操作部が改造されていた状況を含め、現在、原因を 調査中。		概要公表	関係機関等調査中				
G1120216-06	平成24年2月13日	平成24年2月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	新潟県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120220-14	平成24年2月14日	平成24年2月20日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120308-32	平成24年2月28日	平成24年3月8日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120319-01	平成23年11月30日	平成24年3月19日	電気湯沸器	当該電気湯沸器及び周辺を焼損する火災が発生し、 1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要 因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120319-09	平成24年3月11日	平成24年3月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	岩手県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
F1120322-01	平成24年3月17日	平成24年3月22日	食器乾燥機	当該食器乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120322-08	平成24年3月	平成24年3月22日	コーナータップ	当該コーナータップを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120326-04	平成24年2月16日	平成24年3月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120413-05	平成23年12月3日	平成24年4月13日	スチームアイロン	当該スチームアイロンを使用後、外出し、戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120416-08	平成24年4月9日	平成24年4月16日	石油給湯機 (OQB-302Y:株式会社 ノーリツ)	入浴中、浴室の照明が消えたため確認すると、当該石油給湯機から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、制御弁に使用されているのリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120417-03	平成23年3月21日	平成24年4月17日	テレビ(ブラウン管型)	当該テレビを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120417-06	平成24年4月16日	平成24年4月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120417-07	平成24年3月24日	平成24年4月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120418-05	平成24年4月13日	平成24年4月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120418-10	平成24年4月15日	平成24年4月18日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	福岡県	概要公表	•		•	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120423-03	平成24年4月14日	平成24年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120423-05	平成24年3月29日	平成24年4月23日	普通乗用自動車 (DVA-SV16(MINI): (独)BMW社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合(ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラントポンプにおいて、ハウジングの製造工程が不適切であったため、ハウジングに亀製が生じることがある。その場合、亀製からクーラントや湿気が浸入することにより回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがある)によるもの。	京都府	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡火災に関する職会 関する職会 別方意味者において、当事 主要者において、当事 種について、当本 を表して、全事 がより注意である。 は、当本 を表して、全事 ののである。 ののである。 が表して、ののである。 ののでる。 ののでな。 ののでる。 ののでな。 のので。 のので、 ののでる。 ののでる。 のので。 のので。 のので。 のので、 のので。 のので。 のので、 のので。 の			
G1120423-44	平成24年4月17日	平成24年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120424-03	平成24年4月21日	平成24年4月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	埼玉県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120425-06	平成24年4月20日	平成24年4月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	兵庫県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120425-07	平成24年4月22日	平成24年4月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を持定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120501-08	平成24年4月28日	平成24年5月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120502-10	平成24年4月25日	平成24年5月2日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。		概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120511-05	平成24年4月18日	平成24年5月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•—	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120511-06	平成24年4月29日	平成24年5月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•—	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120516-06	平成23年9月12日	平成24年5月16日	ウォーターサーバー	当該ウォーターサーバーから出火し、当該製品を焼 損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に 至らなかった。	兵庫県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120516-08	平成24年5月13日	平成24年5月16日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	新潟県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120517-07	平成24年5月13日	平成24年5月17日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	富山県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120518-08	平成24年5月2日	平成24年5月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120521-04	平成24年5月6日	平成24年5月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120522-08	平成24年5月6日	平成24年5月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120523-02	平成24年5月14日	平成24年5月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	新潟県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120523-08	平成24年5月16日	平成24年5月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120524-07	平成24年5月4日	平成24年5月24日	バス	当該バスを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120525-04	平成24年4月18日	平成24年5月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120528-08	平成24年5月22日	平成24年5月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120529-10	平成24年5月28日	平成24年5月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	徳島県	概要公表	•—			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120530-02	平成24年5月25日	平成24年5月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120531-05	平成24年5月16日	平成24年5月31日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	茨城県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず	100 100 1	
E3120604-02	平成24年6月4日	平成24年6月4日	旅客鉄道事業 (東日本旅客鉄道株式 会社)	列車が走行中、ドアの開閉を確認する表示灯が消灯 したため、非常ブレーキを使用して列車を停止し、ドア の状況を確認したところ、3両目の右側後ろのドア1箇 所が開いていた。現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中	車両電圧値の一斉点 検を実施			
G1120605-03	平成24年6月3日	平成24年6月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	新潟県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120607-07	平成24年4月15日	平成24年6月7日	軽自動車 (EBD-DA64V(エブリ イ):スズキ株式会社)	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合 (エアコンの外気導入口の構造が不適切なため、雨水がブロアファンモータ部に浸入し、当該モータの軸受けがさびて固着するものがある。そのため、ブロアファンモータが停止してデフロスタが作動しなくなる。また、マニュアルエアコン仕様においては、プロアファンの回転数を制御する抵抗のヒューズが溶断せず、最悪の場合、火災に至るおそれがある)によるもの。	京都府	概要公表	•	・通知元には、出特定 ・通知元にまな、 ・通知元にまな、 ・通知元と当該を選連人、 ・政元事業者を製造には、 ・政元の制度には、 ・政元の制度には、 ・政元の制度には、 ・大全ので、 ・大全ので、 ・大全ので、 ・大全ので、 ・大全ので、 ・大会に、 ・大を、 ・大会に、 ・			
G1120608-02	平成24年6月4日	平成24年6月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	栃木県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120611-02	平成24年6月3日	平成24年6月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	佐賀県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、 「原因を特定できない、 火災」として製品火災に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120612-03	平成24年6月8日	平成24年6月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表	•—	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120613-03	平成24年6月9日	平成24年6月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	宮城県	概要公表	•—			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120614-02	平成24年6月7日	平成24年6月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	高知県	概要公表	•—			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
E2120618-01	平成24年6月17日	平成24年6月18日	遊園地に設置された遊 戯施設(軽井沢おもちゃ 王国:ドラゴンコース ター)	当該遊戯施設の運転中に、乗客1名が転落し、右腕骨折等の重傷。現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120618-06	平成24年6月16日	平成24年6月18日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120620-12	平成23年11月1日	平成24年6月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120622-14	平成24年6月21日	平成24年6月22日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120625-01	平成24年6月19日	平成24年6月25日	旅客鉄道事業 (福井鉄道株式会社)	列車が1両目の右後ろ側のドアが開いた状態で駅に 進入した。現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中	ドアエンジンのボルトの 緩みの管理強化			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に	未進展・その他
G1120627-06	平成24年6月24日	平成24年6月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	対策検討着手	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず	該当せず	
G1120627-10	平成24年6月26日	平成24年6月27日	脚立(三脚)	当該脚立のはしごの支柱が折損したため、使用者が 転落し、骨盤骨折の重傷。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120628-03	平成24年6月27日	平成24年6月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	千葉県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120629-15	平成24年5月26日	平成24年6月29日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	山口県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120702-13	平成24年6月30日	平成24年7月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	神奈川県	概要公表	•—			関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120703-05	平成24年7月1日	平成24年7月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•—	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120705-09	平成24年6月28日	平成24年7月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	熊本県	概要公表	•—			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120709-02	平成24年7月5日	平成24年7月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災」 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に	未進展・その他
	平成24年7月6日	平成24年7月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	都道府 <u>県</u> 神奈川県	概要公表	対策検討着手	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず	該当せず	不定成(の化
F1120712-01	平成24年7月10日	平成24年7月12日	エアコン(天井埋め込み式)	当該エアコンを焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	青森県	概要公表	•	-	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120713-06	平成24年7月12日	平成24年7月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	愛知県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120717-17	平成24年7月15日	平成24年7月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	愛知県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120719-09	平成24年7月9日	平成24年7月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	大分県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120720-03	平成24年7月16日	平成24年7月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福岡県	概要公表	•—			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120723-04	平成24年7月13日	平成24年7月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120723-15	平成24年7月14日	平成24年7月23日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	広島県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120723-16	平成24年7月21日	平成24年7月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120725-06	平成24年7月8日	平成24年7月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	神奈川県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120726-05	平成24年7月7日	平成24年7月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120726-07	平成24年7月18日	平成24年7月26日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
E3120730-01	平成24年7月28日	平成24年7月30日	旅客鉄道事業 (富山地方鉄道株式会 社)	2両編成の列車が駅に進入する際に脱線。現在、原 因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中	レール締結状態の一斉点検の実施			
G1120803-09	平成24年7月29日	平成24年8月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	茨城県	概要公表	•—	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120806-05	平成24年7月29日	平成24年8月6日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120807-10	平成24年7月29日	平成24年8月7日		当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。当該製 品の不具合により発生したと判断される火災。	神奈川県	概要公表	•	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120807-11	平成24年8月5日	平成24年8月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	山形県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120808-04	平成24年7月	平成24年8月8日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120808-05	平成24年7月27日	平成24年8月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120808-08	平成24年7月19日	平成24年8月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120809-01	平成24年8月8日	平成24年8月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	群馬県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120809-07	平成24年8月3日	平成24年8月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120810-01	平成24年8月4日	平成24年8月10日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	島根県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120820-09	平成24年8月3日	平成24年8月20日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	岩手県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120822-05	平成24年8月12日	平成24年8月22日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	滋賀県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原」を特定できない 「原」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120822-12	平成24年8月17日	平成24年8月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120823-06	平成24年8月18日	平成24年8月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	京都府	概要公表	•—			関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120824-07	平成24年8月22日	平成24年8月24日	マッサージチェア	当該マッサージチェアを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120827-03	平成24年8月23日	平成24年8月27日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120827-06	平成24年8月20日	平成24年8月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	宮城県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120829-11	平成24年8月26日	平成24年8月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	愛知県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
F1120830-01	平成24年8月29日	平成24年8月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120831-07	平成24年8月25日	平成24年8月31日	ガス風呂釜	当該ガス風呂釜を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120904-03	平成24年8月1日	平成24年9月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•—		関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120905-07	平成24年8月22日	平成24年9月5日	普通乗用自動車 (DBA-C11(ティーダ): 日産自動車株式会社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。当該製 品の不具合により発生したと判断される火災。	大阪府	概要公表	•	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1120906-02	平成24年8月21日	平成24年9月6日	介護ベッド用手すり	介護施設(東京都)で入居者(80歳代)が、ベッドの ヘッドボード(頭側のついたて)と当該介護ベッド用手 すりとのすき間に首があった状態で発見され、死亡が 確認された。原因の調査を実施した結果、製品に起 因する事故ではないと判明。	東京都	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120906-10	平成24年9月	平成24年9月6日	電気給湯機	当該電気給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120910-05	平成24年9月8日	平成24年9月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	大阪府	概要公表	•—			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120910-11	平成24年8月20日	平成24年9月10日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表	•—		関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120911-03	平成24年9月7日	平成24年9月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120911-04	平成24年9月9日	平成24年9月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120913-02	平成24年8月11日	平成24年9月13日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。		概要公表	対 忠懐副 <u>有</u> 十	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120913-11	平成24年9月7日	平成24年9月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表		通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120913-15	平成24年9月9日	平成24年9月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	山口県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120914-08	平成24年8月11日	平成24年9月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。原因の調査を実施した が特定に至らなかった。	富山県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120918-03	平成24年9月17日	平成24年9月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	大阪府	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120919-05	平成24年9月13日	平成24年9月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。		概要公表	•		>	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120919-06	平成24年9月13日	平成24年9月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	兵庫県	概要公表	•—		\	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120921-05	平成24年8月11日	平成24年9月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、 「原因を特定できない、 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1120924-05	平成24年8月24日	平成24年9月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120924-08	平成24年9月16日	平成24年9月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120925-05	平成24年9月15日	平成24年9月25日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	北海道	概要公表	•—		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120926-05	平成24年9月25日	平成24年9月26日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を確認中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120926-06	平成24年9月21日	平成24年9月26日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災」に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120927-04	平成24年9月24日	平成24年9月27日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	福岡県	概要公表	•—			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1120927-08	平成24年9月17日	平成24年9月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	青森県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1120928-04	平成24年9月23日	平成24年9月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	山口県	概要公表	•—			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121002-04	平成24年10月1日	平成24年10月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121002-06	平成24年9月30日	平成24年10月2日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121003-08	平成24年9月28日	平成24年10月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	岡山県	概要公表	•—		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121004-08	平成24年10月1日	平成24年10月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121004-09	平成24年10月3日	平成24年10月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121005-06	平成24年9月25日	平成24年10月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121009-08	平成24年10月4日	平成24年10月9日	普通乗用自動車 (GH-CF3(アコード):本 田技研工業株式会社)	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	三重県	概要公表	•	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121009-09	平成24年10月7日	平成24年10月9日	キャンピングカー	当該キャンピングカーを焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	埼玉県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121009-16	平成24年10月8日	平成24年10月9日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。		概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121010-05	平成24年9月26日	平成24年10月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	福井県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121010-09	平成24年10月5日	平成24年10月10日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	山梨県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121010-10	平成24年9月30日	平成24年10月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	山梨県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121010-11	平成24年10月6日	平成24年10月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	山梨県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121011-04	平成24年10月9日	平成24年10月11日	整水器	当該整水器を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121012-03	平成24年10月4日	平成24年10月12日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	和歌山県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121012-14	平成24年10月9日	平成24年10月12日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	広島県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
E3121015-01	平成24年10月14日	平成24年10月15日	旅客鉄道事業 (九州旅客鉄道株式会 社)	運転士が列車を出発させた後、異常を認めたため非 常ブレーキにより列車を停止させた。当該運転士が確 認したところ前から2両目後台車全2軸が脱線してい た。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121015-06	平成24年10月14日	平成24年10月15日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	栃木県	概要公表	•	に関する調査結果」に	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121016-05	平成24年10月10日	平成24年10月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	栃木県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121016-07	平成24年10月14日	平成24年10月16日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	秋田県	概要公表	•	に関する調査結果」に	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121017-12	平成24年10月	平成24年10月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表	•	に関する調査結果」に	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121022-05	平成24年10月11日	平成24年10月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•	に関する調査結果」に	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121022-06	平成24年10月18日	平成24年10月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•—	に関する調査結果」に	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121022-13	平成24年10月9日	平成24年10月22日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。		概要公表	A SECTION AS T	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災」に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121023-04	平成24年10月22日	平成24年10月23日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	愛知県	概要公表	•		•	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121023-07	平成24年10月1日	平成24年10月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121023-11	平成24年10月21日	平成24年10月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•		関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
E1121024-01	平成24年10月16日	平成24年10月24日	エスカレーター	当該エスカレーターの安全装置が作動して停止したと ころ、利用者1名が転倒し、右中指骨折等の重傷。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121024-06	平成24年10月4日	平成24年10月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	栃木県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121024-07	平成24年10月15日	平成24年10月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121026-07	不明	平成24年10月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	石川県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121026-14	平成24年10月20日	平成24年10月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	栃木県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121026-17	平成24年10月19日	平成24年10月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	福島県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121026-18	平成24年10月3日	平成24年10月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
D2121029-04	平成24年10月26日	平成24年10月29日	BF式風呂釜 (RBF-SRDP-FX-R-T: リンナイ株式会社)	一般集合住宅のオーナーから事業者に対して、浴室内で爆発があり、窓ガラスが割れたとの通報があった。負傷者2名(重傷1名、軽傷1名)が病院へ搬送された。消費者の話では、シャワー使用中に湯温がぬるかったため、高温にしたとこ爆発し、その爆風で風呂場のガラスが割れたとされているが、現在、詳細を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121030-03	平成24年10月27日	平成24年10月30日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121031-04	平成24年10月29日	平成24年10月31日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121101-05	平成24年10月30日	平成24年11月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121102-02	平成24年10月29日	平成24年11月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	福岡県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121102-03	平成24年10月	平成24年11月2日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121102-07	平成24年10月30日	平成24年11月2日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福岡県	概要公表	•		•	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121105-05	平成24年11月2日	平成24年11月5日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121107-06	平成24年10月31日	平成24年11月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	富山県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121107-07	平成24年11月2日	平成24年11月7日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。		概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121107-09	平成24年11月3日	平成24年11月7日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	福島県	概要公表	•—	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
E3121108-01	平成24年11月8日	平成24年11月8日	旅客鉄道事業 (三岐鉄道株式会社)	列車が、三里駅構内において停止信号の出発信号機 を越え安全側線に進入し、先頭車両の全4軸が脱線 した。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121109-01	平成24年11月3日	平成24年11月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	神奈川県	概要公表	•—			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121109-04	平成24年10月29日	平成24年11月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121109-09	平成24年11月7日	平成24年11月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。		概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121112-02	平成24年11月5日	平成24年11月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
F1121113-01	平成24年10月23日	平成24年11月13日	電動車いす(ハンドル形)	使用者(80歳代)が当該電動車いす(ハンドル形)に乗車中、踏切内で列車にはねられ死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121113-02	平成24年11月12日	平成24年11月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。		概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121113-04	平成24年11月9日	平成24年11月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	愛媛県	概要公表	•—		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121114-06	平成24年11月5日	平成24年11月14日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121114-09	平成24年11月6日	平成24年11月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	石川県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121115-07	平成24年10月20日	平成24年11月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121116-05	平成24年11月10日	平成24年11月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	広島県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121116-08	平成24年11月6日	平成24年11月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	兵庫県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121119-13	平成24年10月27日	平成24年11月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
F1121120-02	平成24年11月18日	平成24年11月20日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する住宅火災が発生した。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121120-07	平成24年11月19日	平成24年11月20日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•		関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121121-08	平成24年11月12日	平成24年11月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•—	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

ANT TO THE	*****	+0 + 27 72 73	41 D 2 M	**************************************	事故発生) + +0 (0.0) + 0.1) \ \	原因分析及び	+1000	Enth-i-7-2	消費者事故等に	-*
管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	都道府県	速報段階の状況	対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	該当せず	未進展・その他
G1121122-01	平成24年11月10日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121122-02	平成24年11月18日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	奈良県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121122-03	平成24年11月19日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	奈良県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
E3121126-02	平成24年11月26日	平成24年11月26日	旅客鉄道事業 (九州旅客鉄道株式会 社)	列車が走行中に運転席にあるドアの開閉を確認する 表示灯(戸閉め表示灯)が消灯したため、直ちに非常 ブレーキを使用して列車を停止させた。停止後にドア の状況を確認したところ、1両目の右側前のドアの後 方側のドアが30cm程度開いていた。(ドアは1両に両 開きのドアが左右2箇所ずつある。)。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中	同形式の戸ジメ機械を 使用している全ての車 両の点検を実施			
G1121126-04	平成24年11月17日	平成24年11月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	岩手県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121127-01	平成24年11月18日	平成24年11月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•		関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121129-05	平成24年11月13日	平成24年11月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121129-08	平成24年10月21日	平成24年11月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121130-05	平成24年8月29日	平成24年11月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	秋田県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121130-16	平成24年11月14日	平成24年11月30日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	青森県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121130-19	平成24年11月21日	平成24年11月30日	轻自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	和歌山県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121130-22	平成24年11月18日	平成24年11月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121203-05	平成24年11月24日	平成24年12月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	栃木県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121204-03	平成24年11月30日	平成24年12月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	大阪府	概要公表	•		——	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121206-04	平成24年11月29日	平成24年12月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	北海道	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121207-12	平成24年12月1日	平成24年12月7日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121207-13	平成24年12月2日	平成24年12月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121211-04	平成24年12月5日	平成24年12月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121211-08	平成24年12月10日	平成24年12月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	栃木県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121211-09	平成24年12月9日	平成24年12月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	静岡県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121211-17	平成24年12月9日	平成24年12月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	愛知県	概要公表	•—		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121212-08	平成24年12月11日	平成24年12月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	大分県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121212-13	平成24年1月22日	平成24年12月12日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災 が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかっ た。	鹿児島県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121213-02	平成24年12月11日	平成24年12月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	三重県	概要公表	•—		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121214-02	平成24年12月13日	平成24年12月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	奈良県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121214-09	平成24年11月23日	平成24年12月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	富山県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121217-03	平成24年12月14日	平成24年12月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•		関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121217-04	平成24年12月12日	平成24年12月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	滋賀県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121219-03	平成24年12月14日	平成24年12月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121219-04	平成24年12月17日	平成24年12月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	静岡県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121220-02	平成24年12月15日	平成24年12月20日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	愛知県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121221-03	平成24年12月12日	平成24年12月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	愛媛県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121225-03	平成24年12月4日	平成24年12月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121225-05	平成24年12月21日	平成24年12月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121226-02	平成24年11月10日	平成24年12月26日	自動二輪車	当該自動二輪車から出火し、当該製品を焼損する火 災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らな かった。	埼玉県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121226-07	平成24年12月26日	平成24年12月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。		概要公表	•—		-	関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1121227-01	平成24年12月15日	平成24年12月27日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、 「原因を特定できない、 火にして「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121227-04	平成24年11月24日	平成24年12月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表	•		関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1121227-07	平成24年12月22日	平成24年12月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1121227-11	平成24年12月21日	平成24年12月27日	原動機付自転車 (T-10: (有)タケオカ自 動車工芸)	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。		概要公表	•—	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1130107-17	平成25年1月2日	平成25年1月7日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130107-22	平成24年12月	平成25年1月7日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130107-26	平成24年12月24日	平成25年1月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
E3130108-01	平成25年1月7日	平成25年1月8日	旅客鉄道事業 (北海道旅客鉄道株式 会社)	列車運転士は、走行中に運転席にあるドアの開閉を確認する表示灯(戸閉め表示灯)が消灯したため、直ちに非常ブレーキを使用して列車を停止させた。停止後にドアの状況を確認したところ、5両目の右側前のドア1箇所が開いていた。	北海道	概要公表	関係機関等調査中	・元空気ダメタンクの水 分の全車一斉除去 ・元空気ダメタンクの水 分の除去を仕業検査 時に確実に行うよう再 周知			
G1130108-13	平成25年1月2日	平成25年1月8日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	広島県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130108-14	平成24年12月28日	平成25年1月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130108-17	平成25年1月1日	平成25年1月8日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福岡県	概要公表	× 次 次 使 前 人 后 十		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130108-18	平成25年1月6日	平成25年1月8日	浴室換気乾燥暖房機	当該浴室換気乾燥暖房機を焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130109-01	平成25年1月2日	平成25年1月9日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	岡山県	概要公表	•		•	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130109-02	平成25年1月1日	平成25年1月9日	発熱シート(床暖房用)	当該発熱シートを焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130109-03	平成25年1月7日	平成25年1月9日	コーヒーメーカー	当該コーヒーメーカーを焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災」に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130109-04	平成25年1月8日	平成25年1月9日	家庭用電気治療器	当該家庭用電気治療器を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	滋賀県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130110-05	平成25年1月6日	平成25年1月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	岩手県	概要公表	•		•	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130110-07	平成25年1月7日	平成25年1月10日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	長崎県	概要公表	•		•	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130110-08	平成25年1月9日	平成25年1月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中			82.3.6.7	
G1130111-01	平成25年1月8日	平成25年1月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130111-04	平成25年1月4日	平成25年1月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	岩手県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130115-04	平成25年1月13日	平成25年1月15日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	奈良県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130115-06	平成25年1月11日	平成25年1月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130115-08	平成25年1月11日	平成25年1月15日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	•	に関する調査結果に	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130115-13	平成25年1月6日	平成25年1月15日	電気ストーブ(ハロゲン ヒーター) (MH-1101:コーナン商 事株式会社(輸入事業 者))	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130115-20	平成24年12月2日	平成25年1月15日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災 が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかっ た。	静岡県	概要公表	•	り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130115-24	平成25年1月11日	平成25年1月15日	石油温風暖房機	当該石油温風暖房機を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	神奈川県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130115-25	平成25年1月2日	平成25年1月15日	屋外式(RF式)ガス給湯 付ふろがま (HOL-1670AQ(東京ガ ス株式会社ブランド・型 式KG-A816RFWH- RA):株式会社ガスター (東京ガス株式会社ブラ ンド))	当該屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがまを焼損する 火災が発生した。当該製品の不具合により発生したと 判断される火災。	東京都	概要公表	•	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1130115-26	平成25年1月3日	平成25年1月15日	電子レンジ (EMO-CH4: 三洋電機 株式会社)	当該電子レンジを使用中、その場を離れたところ、異音と異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、リコールにより示された不具合(電源コード(本体内)の不具合により、オーブン・ゲリル運転コース使用時に部品の一部が発煙・発火する可能性がある)によるもの。	東京都	概要公表	•—	・通知元において、出 火元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、近に 関する調査結果」により注意喚着において、当 該製品を含む、対象機 程について、で、当 技にに情報を表して、機 世にで、製品の無償 点検・改修を実施			
G1130116-02	平成25年1月12日	平成25年1月16日	除湿機	当該除湿機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	長崎県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130116-07	平成25年1月1日	平成25年1月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130116-08	平成25年1月15日	平成25年1月16日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130116-11	平成25年1月11日	平成25年1月16日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130116-13	平成25年1月10日	平成25年1月16日	電気式浴室乾燥暖房機	当該電気式浴室乾燥暖房機の電源を入れた後、しばらくして入浴しようとしたところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表	•—	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130116-14	平成25年1月8日	平成25年1月16日	エアコン	当該エアコンを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130116-15	平成25年1月14日	平成25年1月16日	ライト(車用)	当該ライト(車用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130117-04	平成25年1月14日	平成25年1月17日	ガスふろがま	当該ガスふろがまを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130117-05	平成25年1月14日	平成25年1月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130117-06	平成25年1月12日	平成25年1月17日	電気毛布	当該電気毛布を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130118-04	平成25年1月12日	平成25年1月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130118-05	平成25年1月10日	平成25年1月18日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	岩手県	概要公表	•		\longrightarrow	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130118-12	平成25年1月13日	平成25年1月18日	扇風機	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130118-15	平成25年1月13日	平成25年1月18日	電気こんろ (MDS-113REB:株式会 社萬品電機製作所(倒 産))	当該電気こんろを焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合(①外部からのノイズの影響で誤作動を起こし、スイッチが入る可能性がある。②外部から操作部へ水分等が侵入した場合、電源スイッチ端子がショートしスイッチが入る可能性がある)によるもの。	福岡県	概要公表	•—	・通知元において、出 火元を当該製品と特定 し、「製品火災に関する 調査結果」により注意 喚起 ・平成20年8月1日に製 造事業者等(管財人) が発表した社告におい て、同型品による不具 合を掲載			
G1130121-04	平成24年12月31日	平成25年1月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130121-07	平成25年1月17日	平成25年1月21日	布団乾燥機 (MD-S2:東芝ホームテ クノ株式会社)	当該布団乾燥機を使用中、異常に気付き確認する と、当該製品及び周辺を焼換する火災が発生してい た。現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130121-09	平成25年1月7日	平成25年1月21日	自動二輪車	当該自動二輪車から出火し、当該製品を焼損する火 災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らな かった。	沖縄県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130122-03	平成25年1月	平成25年1月22日	電気温風機	当該電気温風機を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	岩手県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130122-04	平成25年1月8日	平成25年1月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130122-05	平成25年1月20日	平成25年1月22日	石油温風暖房機	当該石油温風暖房機を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	山形県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130122-07	平成25年1月14日	平成25年1月22日	半密閉式(CF式)ガスふ ろがま(都市ガス用)	当該半密閉式(CF式)ガスふろがまを使用中、リモコン操作ができないため屋外に出たところ、当該製品を 焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施し た結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福島県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130123-07	平成25年1月15日	平成25年1月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130123-09	平成25年1月15日	平成25年1月23日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	京都府	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130124-05	平成25年1月21日	平成25年1月24日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	神奈川県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130125-05	平成24年12月25日	平成25年1月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福井県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130125-08	平成24年7月28日	平成25年1月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	徳島県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130125-13	平成25年1月12日	平成25年1月25日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130128-09	平成25年1月24日	平成25年1月28日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	対策検討着手 財係機関等調査中			該当せす	
G1130128-10	平成25年1月24日	平成25年1月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130128-12	平成25年1月21日	平成25年1月28日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を使用中、当該製品から出火する火 災が発生し、当該製品を焼損した。原因の調査を実 施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	富山県	概要公表	•—			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130128-14	平成25年1月25日	平成25年1月28日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130128-22	平成25年1月22日	平成25年1月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	岩手県	概要公表	•		•	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130129-01	平成25年1月26日	平成25年1月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130129-02	平成25年1月22日	平成25年1月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	神奈川県	概要公表	•		•	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130129-03	平成25年1月11日	平成25年1月29日	電気ストーブ	当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表	•—		•	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130129-04	平成25年1月28日	平成25年1月29日	電気カーベット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。		概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず	08.3 5 7	
G1130129-05	平成25年1月28日	平成25年1月29日	電気こたつ	当該電気こたつを焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•—	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130129-08	平成25年1月24日	平成25年1月29日	換気扇	当該換気扇から出火し、当該製品を焼損する火災が 発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する 事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130129-13	平成25年1月27日	平成25年1月29日	電気ストーブ(ハロゲン ヒーター)	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130130-05	平成25年1月20日	平成25年1月30日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130130-07	平成25年1月25日	平成25年1月30日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130131-02	平成25年1月1日	平成25年1月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130131-04	平成25年1月27日	平成25年1月31日	石油ふろがま	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	山口県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130201-03	平成25年1月31日	平成25年2月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130201-05	平成25年1月8日	平成25年2月1日	電子レンジ	店舗で当該電子レンジを焼損する火災が発生した。 原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130201-10	平成25年1月29日	平成25年2月1日	薪ストーブ	当該薪ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130204-02	平成25年1月31日	平成25年2月4日	電気ストーブ (ST-M85: 松木技研株 式会社)	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。事故原因は、ヒーター管 端子へ接続するリード線の圧着端子とリード線のカシ メ不良により、接触不良が生じて出火に至ったものと 推定される。	埼玉県	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起 ・通知元において、平 就17年12月まりによい 社告を掲載するじ、回 収(返金又は交換)の 呼び掛け			
G1130204-03	平成25年1月30日	平成25年2月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	北海道	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130204-06	平成25年2月2日	平成25年2月4日	電気洗濯機 (三洋ハイアール株式 会社(現 ハイアール ジャパンセールス株式 会社)(輸入事業者))	当該電気洗濯機のスイッチを入れ就寝中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙し、 当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していった。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の モーター用コンデンサの製造工程において、異物が 混入していたため、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、出火に至ったものと考えられる。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130204-12	平成25年1月31日	平成25年2月4日	石油温風暖房機(開放式)	当該石油温風暖房機を使用中、当該製品及び周辺を 焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した結 果、製品に起因する事故ではないと判明。	静岡県	概要公表	•—			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130205-03	平成25年2月2日	平成25年2月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130205-04	平成25年2月4日	平成25年2月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として製品火災 に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130205-07	平成25年1月13日	平成25年2月5日	電気温風機	当該電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生し、 1名が死亡した。原因の調査を実施した結果、製品に 起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130206-03	平成25年1月14日	平成25年2月6日	電気ストーブ(オイル ヒーター)	当該電気ストーブ(オイルヒーター)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	兵庫県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130206-21	平成25年2月3日	平成25年2月6日	リモコン(液晶テレビ用)	当該リモコン(液晶テレビ用)を焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130207-06	平成25年2月4日	平成25年2月7日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130207-08	平成25年2月2日	平成25年2月7日	コードレス電話機	当該コードレス電話機を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130207-09	平成25年2月1日	平成25年2月7日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に	未進展・その他
	平成25年2月4日	平成25年2月8日	表明石寺	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	都道府県 岐阜県	概要公表	対策検討着手 関係機関等調査中	对 束夫爬	ぶ 囚付たに土づす	該当せず	未進放*での他
G1130208-05	平成25年1月23日	平成25年2月8日	電気式床暖房	当該電気式床暖房を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130208-06	平成25年2月3日	平成25年2月8日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130208-07	平成24年12月21日	平成25年2月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	山口県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130208-08	平成25年2月3日	平成25年2月8日	携帯型音楽プレーヤー (iPod nano(第1世代): (米)アップル社)	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。 事故原因は、リコールにより示された不具合(パッテリーが過熱して安全上の問題を引き起こす可能性がある)によるもの。	東京都	概要公表	•—•	・通知元にお製品と特通 火元を業者へ連絡外近に、事から製品とり、 東本の追製品とり、 東本の自製品とり、 は、事から製品を以により注意喚起 ・事業者におい対象が ・事業者におい対象が をして、代表 は種について、機関にして、 は種について、対象が とともに、製品の無償 交換を実施			
G1130208-09	平成25年1月27日	平成25年2月8日	電気こんろ (YEO-1301A:イシバシ テック株式会社)	当該電気こんろを焼損する火災が発生。当該製品の 不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	•	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1130208-10	平成25年1月29日	平成25年2月8日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	 未進展・その他
G1130208-11	平成25年2月2日	平成25年2月8日	株式会社(現 東芝ホー	当該電気温風機を使用中、当該製品から出火する火 災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査 中。		概要公表	対策検討着手 関係機関等調査中			終当です	
G1130208-12	平成24年9月15日	平成25年2月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	栃木県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130208-17	平成25年2月8日	平成25年2月8日	介護施設 (グループホームベルハ ウス東山手)	当該介護施設を焼損する火災が発生し、4名が死亡、8名が重軽症。発火源も含め、現在、調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130212-01	平成25年2月8日	平成25年2月12日	旅客鉄道事業 (東日本旅客鉄道株式 会社)	運転士が走行中に異音を感じ、列車を停止させて確認したところ、1両目の前台車全2軸が脱線していた。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130212-03	平成25年2月8日	平成25年2月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130212-05	平成25年1月26日	平成25年2月12日	パチンコ台	当該パチンコ台を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130212-06	平成25年1月21日	平成25年2月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	兵庫県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130212-07	平成25年1月25日	平成25年2月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	大阪府	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130212-10	平成25年2月11日	平成25年2月12日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災 が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130212-16	平成25年1月25日	平成25年2月12日	電気毛布	当該電気毛布から出火し、当該製品を焼損する火災 が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかっ た。	山形県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず	08.367	
G1130213-01	平成25年2月8日	平成25年2月13日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
F1130214-01	平成25年2月12日	平成25年2月14日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。現在、原因 を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130214-04	平成25年2月10日	平成25年2月14日	充電器(デジタルカメラ 用)	当該充電器(デジタルカメラ用)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、火災」として「製品火災 に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130214-06	平成25年2月9日	平成25年2月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130214-07	平成25年2月9日	平成25年2月14日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	概要公表	関係機関等調査中				
F1130215-01	平成25年2月10日	平成25年2月15日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130215-03	平成25年1月26日	平成25年2月15日	石油ストーブ(密閉式) (KH-051SF: サンデン株式会社)	当該石油ストーブ(密閉式)の点火操作を行い、その 場を離れたところ、異音がしたため確認すると、当該 製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該 製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130215-05	平成25年2月8日	平成25年2月15日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。		概要公表	A1.83181/A T	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず	M. J. C. 7	
G1130215-06	平成25年2月6日	平成25年2月15日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130215-08	平成25年2月5日	平成25年2月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	宮城県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130215-12	平成25年2月12日	平成25年2月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	兵庫県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130218-01	平成25年2月14日	平成25年2月18日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	大阪府	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130218-05	平成24年11月30日	平成25年2月18日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	秋田県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130218-07	平成25年2月15日	平成25年2月18日	石油温風暖房機(開放 式) (AKF-P321N(日本 エー・アイ・シー株式会 社「アラジン」ブランド) 株式会社千石(日本 エー・アイ・シー株式会 社「アラジン」ブランド) (輸入事業者))	当該石油温風暖房機(開放式)を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、2名が負傷した。事故原因は、点火時に灯油を気化させるヒーターが、何らかの原因で連続通電状態となり、パーナー部のソレノイド(灯油気化ガスをパーナーに送るノズル開閉弁)を過熱し、焼損に至ったものと考えられる。	北海道	概要公表	•	・通知元にお製品と特定し、出 火元を当該製品と特定し、事本の計 東京の計 東京の計 東京の計 東京の計 東京の計 東京の計 東京の計 東京の計 東京の計 東京の 東京の 東京の 東京の 東京の 東京の 東京の 東京の			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130218-08	平成25年2月5日	平成25年2月18日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。原因の調査 を実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130218-09	平成25年2月17日	平成25年2月18日	ガスパーナー(カートリッ ジ式)	当該ガスパーナー(カートリッジ式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130218-13	平成25年1月24日	平成25年2月18日	ガスフライヤー	当該ガスフライヤーを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130219-06	平成25年1月14日	平成25年2月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130219-10	平成25年2月14日	平成25年2月19日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130219-11	平成25年2月14日	平成25年2月19日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130219-13	平成25年2月18日	平成25年2月19日	ファクシミリ(電話機能付)	当該ファクシミリ(電話機能付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130219-14	平成25年2月15日	平成25年2月19日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

********	+112011-	+0.40		+ 1 + + 17 (- 1/4 hump) + - 7 (- 4 h)	事故発生	white combined the	原因分析及び		F-4	消費者事故等に	+***
管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	都道府県	速報段階の状況	対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	該当せず	未進展・その他
G1130220-02	平成25年2月16日	平成25年2月20日	電気磁気治療器	当該電気磁気治療器を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130220-05	平成25年2月16日	平成25年2月20日	電気敷毛布	当該電気敷毛布を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130221-01	平成25年2月18日	平成25年2月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	•—	に関する調査結果」に	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130221-07	平成25年2月16日	平成25年2月21日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130222-03	平成25年1月21日	平成25年2月22日	軽自動車 (GF-HN21S(Kei):スズ キ株式会社)	当該軽自動車を焼損する火災が発生。当該製品の不 具合により発生したと判断される火災。	青森県	概要公表	•	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1130222-06	平成25年2月20日	平成25年2月22日	電気ストーブ(カーボン ヒーター) (UHC-9T: 燦坤日本電 器株式会社)	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中、事故原因は、リコールにより示された不具合(部品不良により、発煙・発火に至る可能性がある)によるもの。	茨城県	概要公表	•	・通知元において、出 ・通知元において、 ・通知元を当該製品と、 ・事業者へ連絡、災に より主意喚起れ、 ・事業者におい対象と、 ・事業者におい対象と、 ・事業者についって、 で、プサムととも 情報を掲載無償交換を 実施			
G1130222-07	平成25年2月8日	平成25年2月22日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	徳島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130222-09	平成25年1月1日	平成25年2月22日	温水洗浄便座 (TCF970:東陶機器株	異臭に気付き確認すると、当該温水洗浄便座から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、コントローラー基板上の温水化ーター用コネクター接続部において、部品メーカーにより特定期間内に製造したコネクターがメッキ不良を起こしやすい。製品であったため、使用中の熱衝撃及び振動により、メッキが剥がれてコネクター部分が接触不良となり発熱した。その影響によりコントローラー基板上のはんだ付け部に、はんだクラックが生じ絶縁不良となり、異極間でスパーク、焼損したものと考えられる。	茨城県	概要公表	•—•	・通知元においると、出火元を当該製品絡、通ににおいると、通知元におりる。 通知関する関連を 別は東京のでは、通知関するでは、近、当該製品では、近、当該製品では、近、当該製品では、で、当該製品では、で、当該製品では、一、当、大田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
G1130222-12	平成25年2月9日	平成25年2月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
F1130225-01	平成25年2月21日	平成25年2月25日	ガス炊飯器	ガス炊飯器の周辺を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
F1130225-02	平成25年2月24日	平成25年2月25日	遊園地に設置された遊 戯施設	当該遊戯施設で、地上から約6mの高さに張られたワイヤーに付けられた滑車に吊られて滑走中、地上に落下し、腰の骨を折る重傷。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130225-04	平成25年2月17日	平成25年2月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130225-12	平成25年2月9日	平成25年2月25日	電気温風機	当該電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130225-14	平成25年2月15日	平成25年2月25日	電気こんろ (HT-1250: 日立アプライ アンス株式会社)	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合(身体の一部や荷物が接触することで、電気こんろのスイッチが「入」の状態になり、電気こんろ周囲に可燃物がある場合に火災事故の発生に至ることがある)によるもの。		概要公表	N B (K ii) Ai +	・通知元において、出 火元を当該製品と特通 知元から「連絡、災に 関する調査結果」によ 均注意喚起 ・事業者において、当 該製品を含む対象機 種について、アカエリチトに情報を掲載すると ともに、製品の無償改 修を実施		RZ I U Y	
F1130226-01	平成25年2月14日	平成25年2月26日	電気敷毛布	当該電気敷毛布から出火し、当該製品を焼損する火 災が発生、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130226-04	平成25年2月25日	平成25年2月26日	電気ストーブ(ハロゲン ヒーター) (SD-80G:大宇電子社)	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。事故原因は、強弱切換の部品(ダイオード)に不具合があり、発熱し、発煙・出火に至ったものと考えられる。	山梨県	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、近 財力元から関金品火災に 関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当 該製品をおいす象機 種について、当 該製品をので取成15年 2月28日及び開社告を 掲載し、注意喚起を品の 無償改修を実施			
G1130226-06	平成25年2月4日	平成25年2月26日	ガスストーブ (カセット 式)	当該ガスストーブ(カセット式)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	秋田県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130226-07	平成25年2月7日	平成25年2月26日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130226-09	平成25年2月19日	平成25年2月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に	未進展・その他
G1130226-10	平成25年2月19日	平成25年2月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	対策検討着手 関係機関等調査中			該当せず	
G1130226-12	平成25年2月4日	平成25年2月26日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130226-16	平成25年2月20日	平成25年2月26日	電気ストーブ(カーボン ヒーター)	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130228-04	平成25年2月24日	平成25年2月28日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表	•—			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130228-07	平成25年2月27日	平成25年2月28日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼換する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	•		-	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130228-08	平成25年2月26日	平成25年2月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130228-09	平成25年2月6日	平成25年2月28日	電気こんろ (NK-1102(松下電器産業株式会社(現パナツニック株式会社)製ミニキッチン「NE-90EC」に組み込まれたもの)・松下電産産業株式会社(現パナツーツク株式会社))	当該電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、リコールにより示された不具合(身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であるために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていた場合に、火災に至ることがある)によるもの。	大阪府	概要公表	•	・通知元において、特別の ・通知元において、特別の ・通知元がら「製建終、近に リオで、日間で、日間で、日間で、日間で、日間で、日間で、日間で、日間で、日間で、日間			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130301-02	平成25年2月25日	平成25年3月1日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130301-06	平成25年2月13日	平成25年3月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130301-07	平成24年12月29日	平成25年3月1日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災 が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかっ た。	広島県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
E3130304-01	平成25年3月2日	平成25年3月4日	旅客鉄道事業 (東日本旅客鉄道株式 会社)	運転士が走行中に異音を感じ、列車を停止させて確認したところ、1両目の前台車全2軸が脱線していた。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130304-04	平成25年3月1日	平成25年3月4日	ペレットストーブ	当該ペレットストーブを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130304-05	平成25年3月1日	平成25年3月4日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130304-08	平成25年2月17日	平成25年3月4日	石油ふろがま	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	岩手県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130304-12	平成25年2月20日	平成25年3月4日	ガスふろがま	当該ガスふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	兵庫県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130304-13	平成25年3月3日	平成25年3月4日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中			B2 3 E 7	
G1130304-15	平成25年2月28日	平成25年3月4日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130305-04	平成25年3月3日	平成25年3月5日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130305-07	平成25年3月3日	平成25年3月5日	電気給湯機	当該電気給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	∹ 大阪府	概要公表	•—	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130305-11	平成25年3月3日	平成25年3月5日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130306-02	平成25年1月4日	平成25年3月6日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	•—	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130306-05	平成25年2月21日	平成25年3月6日	空気清浄機 (AP-510H:株式会社 オーム電機(輸入事業 者))	当該空気清浄機及び周辺を焼損する火災が発生し、 1名が負傷した。事故の原因は、電流ヒューズの定格 容量が設計上大きすぎたことから、当該製品の電源 回路の電子部品が内部短絡した際に、電流ヒューズ が作動せず、過電流が流れ続けたため異常発熱し、 焼損したものと考えられる。	東京都	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製連絡、通 、出事業者の製建絡、通 、知元から調査結果」によ り注意強起 、事業品を含いて、象機 種目でいて、工学を を を 、事業品を含いて、象機 種目でいて、工学と を を は 、対象 と は に が が が が が を は に が が が が が が が が が が が が が が が が が が			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130306-11	平成25年2月2日	平成25年3月6日	石油ふろがま (JPK-N:株式会社長府 製作所)	当該石油ふろがまを使用中、当該製品を焼損する火 災が発生した。事故原因は、リコールにより示された 不具合(過去に行った点検・修理の際の作業が不十 分であった場合には、万一誤って浴そうに水がない状態で運転すると、空だき防止装置が作動せず、空だき による本体焼損に至るおそれがある)によるもの。	千葉県	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品と特通 以元を当該製品と特通 知元がら「製結果」により注意喚起 ・事業者において、当 該製品でいて、当 該製品でいて、当 積極において、当 情報を掲載無により 行からすずするととも に、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無 で、製品の無			
G1130307-02	平成25年3月6日	平成25年3月7日	エアーコンプレッサー	当該エアーコンプレッサーを焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130307-03	平成25年3月3日	平成25年3月7日	観賞魚用サーモスタット	当該観賞魚用サーモスタットを焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130307-04	平成25年3月2日	平成25年3月7日	バス	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現 在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130307-15	平成25年2月21日	平成25年3月7日	ヒーター) (SD-80G:大宇電子ジャ	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、強弱切換の部品(ダイオード)に不具合があり、発熱し、発煙・出火に至ったものと考えられる。	埼玉県	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調を起います。 り注意喚着において、平成15年2月28日及び間 社告を掲載し、注意受 がは15年2月28日及び間 社告を掲載し、注意対象 起を行うとともに、対象 製品の無償改修を実 施			
G1130307-17	平成25年2月13日	平成25年3月7日	株式会社(現 株式会	当該電気温風機(セラミックファンヒーター)の電源を 入れて就寝中、異音に気付き確認すると、当該製品 及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品 の不具合により発生したと判断される火災。	埼玉県	概要公表	•	通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			

ATTENTION OF	*****	********	41 D 7 M	******************************	事故発生	**************************************	原因分析及び	+ I ## ##	医四性中心不下半	消費者事故等に	±**= 3.0 M
管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	都道府県	速報段階の状況	対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	該当せず	未進展・その他
G1130308-02	平成25年3月5日	平成25年3月8日	電気ストーブ(ハロゲン ヒーター)	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災 が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-03	平成25年3月8日	平成25年3月8日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-04	平成25年3月5日	平成25年3月8日	HIDハンディライト	当該HIDハンディライトを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-09	平成25年3月5日	平成25年3月8日	除湿機	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-12	平成25年3月3日	平成25年3月8日	コントローラー(電気敷 毛布用)	当該コントローラー(電気敷毛布用)を焼損する火災 が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-13	平成25年3月4日	平成25年3月8日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-16	平成25年2月11日	平成25年3月8日	電気ストーブ(ハロゲン ヒーター) (HH-A01:株式会社ア ルパジャパン)	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合(一部商品に、ネジ止めが緩くごくまれに発火・発煙に至る原因となる不具合がある)によるもの。	神奈川県	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡火災に 関する調査結果」により注意喚起・事業者において、当 該製品について、当 18年12月13日からウェブサイトに情報を掲載 するとともに、製品の 無償点検・修理を実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130311-05	平成25年3月7日	平成25年3月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130311-07	平成25年3月8日	平成25年3月11日	携帯型音楽プレーヤー (iPod nano MA099J/A: 有限会社アップルジャ パンホールディングス (現 Apple Japan合同 会社)(輸入事業者))	当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、当該製品から 出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損し た。事故の原因は、当該製品のパッテリーセル内部 に製造上の不具合があったために、充放電を繰りま すうちにセル内部の絶縁部が劣化し、パッテリーが内 部短絡を起こし過熱に至ったものと考えられる。	北海道	概要公表		・通知元には、 当機の平 成 2 年 2 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年			
G1130311-08	平成25年3月9日	平成25年3月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	佐賀県	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130311-12	平成25年3月6日	平成25年3月11日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岐阜県	概要公表	•			関係機関等において調査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130312-01	平成25年3月11日	平成25年3月12日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				

		1	1		事故発生		原因分析及び	1		消費者事故等に	
管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	都道府県	速報段階の状況	対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	該当せず	未進展・その他
G1130312-03	平成25年3月3日	平成25年3月12日	ノートパソコン (PCF-DN33J:株式会 社日立製作所(現 日 立コンシューマエレクト ロニクス株式会社)(輸 入事業者))	異音とともに当該ノートパソコンから発煙し、当該製品 及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を 調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130312-04	平成25年3月9日	平成25年3月12日	電気炊飯器	当該電気炊飯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130312-06	平成25年3月9日	平成25年3月12日	テレビ(ブラウン管型)	当該テレビ(ブラウン管型)を焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130312-07	平成25年3月9日	平成25年3月12日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130312-11	平成25年2月19日	平成25年3月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、 「原因を特定できない、 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130313-03	平成25年2月27日	平成25年3月13日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130313-05	平成25年3月3日	平成25年3月13日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130314-01	平成25年3月11日	平成25年3月14日	ガス給湯器	当該ガス給湯器を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	愛知県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130314-05	平成25年3月8日	平成25年3月14日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130315-02	平成25年3月10日	平成25年3月15日	電子レンジ (KRD-0105: 小泉成器 株式会社(輸入事業 者))	当該電子レンジから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、現在、調査中あるが、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることで、ドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパークが発生し、トラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が起こり、出火に至ったものと考えられる。		概要公表	関係機関等調査中				
G1130315-06	平成25年3月6日	平成25年3月15日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと 判明。	新潟県	概要公表	•—			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130315-07	平成25年3月11日	平成25年3月15日	セキュリティーゲート	当該セキュリティーゲートを焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130315-10	平成25年1月14日	平成25年3月15日	エアコン	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該エアコン があった。原因の調査を実施したが特定に至らなかっ た。	埼玉県	概要公表	•	通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130318-03	平成25年3月16日	平成25年3月18日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	大阪府	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130318-04	平成25年3月8日	平成25年3月18日	DVDプレーヤー	当該DVDプレーヤーを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130318-13	平成25年3月16日	平成25年3月18日	エアコン(室外機)	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。		概要公表	対策検討着手 関係機関等調査中			- 放当で 9	
G1130319-03	平成25年3月16日	平成25年3月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	•	通知元において、「原 因を特定できない火 災」として「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130319-05	平成25年3月18日	平成25年3月19日	加湿器	当該加湿器を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-06	平成25年3月15日	平成25年3月19日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-07	平成25年2月7日	平成25年3月19日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岡山県	概要公表	•		•	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130319-12	平成25年3月6日	平成25年3月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-16	平成25年3月3日	平成25年3月19日	電気こたつ (DK-912-F:松下寿電 子工業株式会社(現 パナソニックヘルスケア 株式会社))	当該電気こたつを使用中、異臭に気付き確認すると、 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。 事故原因は、リコールにより示された不具合(2本の ヒーターのうち1本が断線し、更にファンが停止すると いう故障が重なった場合、ヒータ部上面のボード部分 (天板)が焦げるおそれがある)によるもの。	兵庫県	概要公表	•—	・通知元において、出 火元を当該製品と特定 し、事業者へ連出火災に 関する調査結果」により注意発信において、当 該製品を含む対象66 15 数製品を含むが対象66 17 数製品を含むが対象66 18 数製品を含むが対象66 18 数製品を含むが対象66 18 数製品を含むが対象66 18 数製品を含むが対象66 18 数製品を含むが対象66 18 数製品を含むが対象66 18 数製品を含むが表			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130319-17	平成25年3月17日	平成25年3月19日	センサー付自動スイッチ	当該センサー付自動スイッチを焼損する火災が発 生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-19	平成25年3月17日	平成25年3月19日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-20	平成25年3月15日	平成25年3月19日		当該電子レンジを焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	埼玉県	概要公表	•—			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130321-03	平成25年3月8日	平成25年3月21日		当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。		概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130321-04	平成25年3月9日	平成25年3月21日	電気式床暖房	当該電気式床暖房を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130321-05	平成24年1月13日	平成25年3月21日	電気式床暖房	当該電気式床暖房から出火し、当該製品を焼損する 火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130321-07	平成25年3月17日	平成25年3月21日		当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130321-09	平成25年3月17日	平成25年3月21日		当該ガス給湯機を焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	神奈川県	概要公表	•		•	関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130322-06	平成25年3月9日	平成25年3月22日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130322-07	平成25年3月20日	平成25年3月22日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130322-08	平成25年3月20日	平成25年3月22日	ファクシミリ(電話機能付)	当該ファクシミリ(電話機能付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130322-22	平成25年3月19日	平成25年3月22日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	青森県	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130325-04	平成25年2月19日	平成25年3月25日	芝(現 東芝ホームアプ	当該電気衣類乾燥機を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130325-05	平成25年3月3日	平成25年3月25日	電気カーペット (MC-2021A(森田電工 株式会社(現 株式会 社ユーイング)ブランド: 三京株式会社(森田電 工株式会社(現 株式 会社ユーイング)ブランド)	当該電気カーペット及び周辺を焼損する火災が発生 した。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130325-06	平成25年3月16日	平成25年3月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	広島県	概要公表	•	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない、 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130325-08	平成25年3月23日	平成25年3月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を 実施したが特定に至らなかった。	和歌山県	概要公表		通知元において、事業。 者へ連絡、通知元から 原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130325-09	平成25年3月6日	平成25年3月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130325-12	平成25年3月22日	平成25年3月25日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130326-03	平成25年3月25日	平成25年3月26日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130326-12	平成25年3月26日	平成25年3月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130327-04	平成25年3月21日	平成25年3月27日	石油ストーブ(開放式)	当該石油ストーブ(開放式)を焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130327-05	平成25年3月2日	平成25年3月27日	電子レンジ (IM-575(岩谷産業株式 会社ブランド):株式会 社千石(岩谷産業株式 会社ブランド)(輸入事 業者))	当該電子レンジを使用中、当該製品から出火する火 災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、ドア の開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部 でスパークが発生し、出火に至ったものと考えられ る。		概要公表	•	・通知を記して、出生には、出生には、出生には、出生に、主ない。 はいて、出生に、主義を、連絡、によい。 は、主義を、連絡、によい。 は、主義を、主義を、主義を、主義を、主義を、主義を、主義を、主義を、主義を、主義を			
G1130327-06	平成25年3月26日	平成25年3月27日		当該ガスこんろを焼損する火災が発生。原因の調査 を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判 明。	埼玉県	概要公表	•			関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130327-07	平成25年3月16日	平成25年3月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130327-08	平成25年3月18日	平成25年3月27日	扇風機	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130328-01	平成25年3月18日	平成25年3月28日		当該電気敷布団を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130328-02	平成25年3月25日	平成25年3月28日		当該ゲーム機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
F1130329-01	平成25年3月29日	平成25年3月29日	運輸サービス(タクシー)	当該タクシーが運行中、歩道に逸走して街路樹等と 衝突し、乗客1名が肋骨骨折等の重傷。	京都府	概要公表	関係機関等調査中		関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130329-05	平成25年3月28日	平成25年3月29日	温水洗浄便座	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130329-06	平成25年3月27日	平成25年3月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施した結果、製品に起因する事故ではない と判明。	北海道	概要公表	•		-	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130401-08	平成25年3月31日	平成25年4月1日	電気洗濯機 (ES-42DS:シャープ株 式会社)	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。事故原因は、運転中の振動により、モーターと制御基板中総コネクター間のモーターリード線が断線してスパークが発生し、防音緩衝材に着火、発煙・焼損したものと考えられる。	岡山県	概要公表		・通知元において、出 火元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」により注意喚着により注意喚着において、事 故の再発防止を図るの、平成とたる。 が、平成製品について無 償点検・修理を実施			
G1130401-09	平成25年3月11日	平成25年4月1日	電子レンジ	当該電子レンジを使用中、当該製品から出火する火 災が発生し、当該製品を焼損した。原因の調査を実 施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表		通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130401-10	平成25年3月24日	平成25年4月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表		通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130401-11	平成25年3月26日	平成25年4月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130401-12	平成24年12月14日	平成25年4月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の 調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表		通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130401-13	平成25年3月16日	平成25年4月1日	液晶テレビ (TL37WRJ-W-FDT:ユ ニデン株式会社)	当該液晶テレビを焼損する火災が発生。当該製品の 不具合により発生したと判断される火災。	千葉県	概要公表		通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
E1130402-01	平成25年4月1日	平成25年4月2日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、乗客2名が転倒し、1名が鎖 骨骨折の重傷、1名が軽傷。	千葉県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン)並びに日本 バス協会による事業者 及び利用者への啓発 活動等			
G1130402-03	平成25年3月29日	平成25年4月2日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130402-05	平成25年3月4日	平成25年4月2日	石油給湯機 (YX-332RMDG:長州産 業株式会社)	当該石油給湯機を使用中、お湯が出ないため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130402-06	平成25年3月19日	平成25年4月2日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130403-09	平成25年3月19日	平成25年4月3日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130404-08	平成25年4月4日	平成25年4月4日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130404-09	平成25年3月21日	平成25年4月4日	化粧品保存ケース	当該化粧品保存ケースを焼損する火災が発生。原因 の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表		通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130404-10	平成25年4月1日	平成25年4月4日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130404-11	平成25年4月2日	平成25年4月4日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130404-12	平成25年4月3日	平成25年4月4日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130405-04	平成25年3月29日	平成25年4月5日	垂直式救助袋の設置	当該垂直式救助袋の設置に伴う降下訓練中、1名が 出口より後方に転倒し、左後頭部頭蓋骨骨折の重 傷。	神奈川県	概要公表					事実確認等不能
G1130405-06	平成25年3月29日	平成25年4月5日	IH 調理器 (TIH101(株式会社テス コムブランド):株式会社 永泰産業(株式会社テ スコムブランド)(輸入事 業者))	当該IH 調理器から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130405-08	平成25年4月1日	平成25年4月5日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130405-11	平成25年4月3日	平成25年4月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

事故発生

都道府県

事故内容(通知後判明した事項も含む)

速報段階の状況

原因分析及び

対策検討着手

対策実施

原因特定に至らず

消費者事故等に

未進展・その他

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

ファンヒーター)

する火災が発生。現在、原因を調査中。

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130409-09	平成25年4月5日	平成25年4月9日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130410-01	平成25年4月9日	平成25年4月10日	業務用めんゆで器 (日本洗浄機(株)、UM- 651G)	飲食店において、店主が業務用めんゆで器のメンテナンスを行おうとしたところ、火災が発生し、軽傷を負力た。原因は、めんゆで器下部に設置された排水ドレン配管を手探りで外そうとしたが、誤ってガス接続管を外してしまったためガスが漏えいし、めんゆで器の口火が引火したもの。なお、過去に何らかの要因によってガス配管のねじが緩められていた可能性があり、素手でガス配管を取り外すことができる状態にあった。	滋賀県	概要公表		・事業者において、同様種のめんゆで器を使用している店舗に対し、立入りを行って注意喚起を実施			
G1130410-05	平成25年2月10日	平成25年4月10日		当該石油給湯機付ふろがまを使用中、屋外の異常に 気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発 生しており、当該製品を焼損した。事故の原因は、当 該製品の電磁子に使用されているのリング(パッキン) が劣化して硬化、収施し、器具内に油漏れが発生した ことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと 考えられる。	石川県	概要公表		・通知元において、出 火元を当者へ連絡火災により 大事等の調査を 知元が調査を 知元が調査を 対力を 関対す意策者において、無償 ではをを開始には、の を存出したいで、無償 を作り時には載しいて、無償 を作り時には載したの を修復を が修を開始には をにして、無償 の修を開始には をして、表演 をはないて、無償 の修を開始には の修を開めた。 のをを開めた。 のをを開めた。 のとのが のとのとのが のとのとのが のとのが			
G1130410-07	平成25年4月4日	平成25年4月10日	自動販売機	当該自動販売機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130410-09	平成25年3月30日	平成25年4月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130411-01	平成25年4月1日	平成25年4月11日	運輸サービス(タクシー)	赤信号で停車していた当該タクシーが、青信号で発進 したところ、センターラインを越え、反対側の歩道の街 路樹に衝突。乗客2名が左足骨折等の重傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン等)			
G1130411-04	平成25年3月20日	平成25年4月11日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130411-05	平成25年4月8日	平成25年4月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中			終当です	
G1130411-09	平成25年1月23日	平成25年4月11日	電気衣類乾燥機 (AWZ3303:ジンアンドマ リー株式会社(輸入事 業者))	当該電気衣類乾燥機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。調査の結果、当該製品のタイマー接点が接触不良等となり異常発熱し、タイマーが焼損し出火に至ったものと推定される。	東京都	概要公表		・通知元において、出 火元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起 ・引き続き同様の事故 発生について注視し いくともに、必要に応 じて対応			
G1130411-10	平成25年2月22日	平成25年4月11日	電源変圧器 (EA-650-GREEN:株式 会社ANTEC)	当該電源変圧器から出火する火災が発生。当該製品 の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表		通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1130411-11	平成25年3月6日	平成25年4月11日	エアコン(室外機)	店舗で当該エアコン(室外機)を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生。調査の結果、当該製品のコンプレッサ駆動用にから出火したものと推定されるが、ICの焼損が著しいため、事故原因の特定には至らなかった。	東京都	概要公表		引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130411-12	平成25年1月23日	平成25年4月11日	照明器具 (EFG25EL/20:パナソ ニック株式会社)	当該照明器具から出火する火災が発生。当該製品の 不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表		通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
E3130415-01	平成25年4月13日	平成25年4月15日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが運行中、道路上の継ぎ目部を通過する際に車体がバウンドし、乗客1名が頸椎骨折の重傷。	岐阜県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン等)			
G1130415-08	平成25年2月11日	平成25年4月15日	石油ふろがま	当該石油ふろがまを使用中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130416-12	平成25年4月12日	平成25年4月16日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130416-13	平成25年4月13日	平成25年4月16日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に	未進展・その他
日在田り	学 以光工口	松口文建口	表加力等	事成で1音(超温及刊列した事項 0日日)	都道府県	を根权相の状況	対策検討着手	为朱天旭	冰四将足に至り	該当せず	不進放 この他
G1130416-14	平成25年4月	平成25年4月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130416-17	平成25年4月12日	平成25年4月16日	電気炊飯器	当該電気炊飯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130417-01	平成25年4月16日	平成25年4月17日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、右大腿 骨骨折の重傷。	新潟県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本 バス協会による事業者 及び利用者への啓発 活動等			
G1130417-12	平成25年4月13日	平成25年4月17日	石油給湯機 (OQB-302YS:株式会 社ノーリツ)	当該石油給湯機を使用中、ブレーカーが作動し、異 臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火 災が発生しており、当該製品を焼損した。 事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制 倒弁に使用されているのリング(パッキン)が劣化して 硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、 漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられ る。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130417-13	平成25年4月11日	平成25年4月17日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130417-19	平成25年3月22日	平成25年4月17日	電気ストーブ	当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130417-20	平成25年4月4日	平成25年4月17日	IH調理器	当該IH調理器及び周辺を焼損する火災が発生した。 当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130417-21	平成25年4月14日	平成25年4月17日	コーヒーメーカー	当該コーヒーメーカーを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130417-22	平成25年3月20日	平成25年4月17日	電子レンジ (EMO-T5: 三洋電機株 式会社)	当該電子レンジを使用中、その場を離れ戻ったところ、異臭とともに当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	埼玉県	概要公表		通知元において、出火 元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡、通 知元から「製品火災に 関する調査結果」によ り注意喚起			
G1130418-03	平成25年4月12日	平成25年4月18日	プラズマテレビ	当該プラズマテレビを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130418-04	平成25年4月14日	平成25年4月18日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130418-07	平成25年4月8日	平成25年4月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130419-06	平成25年4月14日	平成25年4月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130422-23	平成25年4月20日	平成25年4月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130422-24	平成25年4月19日	平成25年4月22日	電子レンジ (KRD-0106:小泉成器 株式会社(輸入事業 者))	当該電子レンジを使用後、異臭に気付き確認すると、 当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。 事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返される ことで、ドアの開閉を検知するスイッチが接触である。 なり、スパークが発生し、トラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が起こり、出火に至ったものと考えられる。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130422-28	平成25年4月19日	平成25年4月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130422-29	平成25年4月1日	平成25年4月22日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3130423-01	平成25年4月21日	平成25年4月23日	運輸サービス(タクシー)	当該タクシーが運行中、対向車線をはみ出した乗用車と正面衝突。乗客1名が股関節骨折の重傷。	北海道	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン等)			
G1130423-05	平成25年4月15日	平成25年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130423-06	平成25年4月21日	平成25年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130423-07	平成25年4月22日	平成25年4月23日	エアコン (SAP-284LX2:三洋電 機株式会社)	当該エアコンから出火する火災が発生し、当該製品を 焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130423-09	平成25年4月22日	平成25年4月23日	電気洗濯機 (ES-D75D:シャープ株 式会社)	当該電気洗濯機を使用中、当該製品から発煙し、当 該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調 査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130423-13	平成25年4月21日	平成25年4月23日	電子レンジ (EMO-CH7:三洋電機 株式会社(輸入事業 者))	当該電子レンジを使用中、当該製品から出火する火 災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査 中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130423-14	平成25年4月13日	平成25年4月23日	電気カーペット (DR5211:松下電工株 式会社(現 パナソニッ ク株式会社))	当該電気カーベットを使用中、当該製品から発煙し、 当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を 調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130423-15	平成25年4月15日	平成25年4月23日		当該電気カーペットを使用中、当該製品を焼損する火 災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130423-16	平成25年2月17日	平成25年4月23日	ガス給湯機	当該ガス給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130423-17	平成25年3月13日	平成25年4月23日	ウォーターサーバー (YCH720W: マガタ富士 化成株式会社)	当該ウォーターサーバーを焼損する火災が発生。当 該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130424-05	平成25年3月9日	平成25年4月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中			級コピリ	
G1130424-06	平成25年4月19日	平成25年4月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130424-07	平成25年4月12日	平成25年4月24日	ソーラー充電器	当該ソーラー充電器を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130424-08	平成25年4月11日	平成25年4月24日	電気融雪マット	当該電気融雪マットを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
D2130426-01	平成25年4月25日	平成25年4月26日	ゴム管 (製造者、型式:不明)	共同住宅において、消費者が2ロガスこんろ(グリル無しの薄型タイプ)を使用していたところ、ゴム管から 火が上がった。原因は、こんろを後方のガス柱側に押し込むように使用していたため、こんろの熱で余剰の ゴム管が損傷し、ガスが漏えいして使用中のこんろの 外が引火したもの、なお、販売事業者は供終開始時 点検調査の際に、消費者に対して、ガス栓がこんろより高い位置にあるので、ゴム管が熱影響を受けないように隙間カバーを使用するよう指導していたが、事故発生時には使われていなかった。	広島県	概要公表		・事業者において、こんろの再使用に当たって、漏えい検査を実施して製たとをで認した後、すきまかパーを設置して同様の事故がないように措置			
G1130426-07	平成25年4月21日	平成25年4月26日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130430-04	平成25年4月27日	平成25年4月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130430-05	平成25年2月3日	平成25年4月30日	エアコン(都市ガス用) (室外機) ((RAG-SN506VJ:株式 会社東芝(現 東芝キャ リア株式会社に事業移 管))	当該エアコン(都市ガス用)(室外機)を使用中、外出 したところ、当該製品を焼損する火災が発生。調査の 結果、当該製品は長期使用(約19年)により、冷媒配 管の電磁弁が劣化し、巻線にレイヤショートが生じた ため、周囲の可燃物に着火し、出火に至ったものと推 定される。	新潟県	概要公表		引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応			
G1130430-06	平成25年4月27日	平成25年4月30日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130501-04	平成25年4月24日	平成25年5月1日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中				
G1130501-05	平成25年4月28日	平成25年5月1日	オーブントースター	当該オープントースターを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130501-06	平成25年4月23日	平成25年5月1日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130501-07	平成25年4月28日	平成25年5月1日	電気洗濯機	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該電気洗濯機があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130502-03	平成25年4月27日	平成25年5月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130502-08	平成25年5月2日	平成25年5月2日	携帯電話機	当該携帯電話機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130507-09	平成22年10月27日	平成25年5月7日	ビデオデッキ	当該ビデオデッキ及び周辺が焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表		通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130507-10	平成22年10月27日	平成25年5月7日	テレビ(ブラウン管型)	当該テレビ(ブラウン管型)及び周辺が焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表		通知元において、事業 通知元において、事業 者へ連絡、通知元から 「原因を特定できない、 火災」として「製品火災 に関する調査結果」に より注意喚起	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130507-12	平成25年5月3日	平成25年5月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130507-13	平成25年5月2日	平成25年5月7日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中			6 <u>8</u> - 1 E y	
G1130507-15	平成25年4月12日	平成25年5月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130507-16	平成25年5月4日	平成25年5月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130507-19	平成25年4月30日	平成25年5月7日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130507-20	平成25年4月26日	平成25年5月7日	換気扇	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130507-21	平成25年4月29日	平成25年5月7日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130508-01	平成25年5月2日	平成25年5月8日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、右手橈 骨遠位端骨折の重傷。	兵庫県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン)並びに日本 バス協会による事業者 及び利用者への啓発 活動等			
E3130508-02	平成25年4月9日	平成25年5月8日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合パスが停留所から発車する際、乗客1名が 転倒し、左上腕骨小頭骨折の重傷。	北海道	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン)並びに日本 バス協会による事業者 及び利用者への啓発 活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130508-13	平成25年5月1日	平成25年5月8日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中			a2 コセ 9	
G1130508-15	平成25年5月4日	平成25年5月8日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130508-18	平成25年5月	平成25年5月8日	電気温水器	当該電気温水器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130509-03	平成25年4月16日	平成25年5月9日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130509-06	平成25年4月24日	平成25年5月9日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130509-07	平成25年5月2日	平成25年5月9日	扇風機	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130509-08	平成25年5月8日	平成25年5月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130509-09	平成25年5月1日	平成25年5月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に	未進展・その他
		平成25年5月9日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	都道府県 長崎県	概要公表	対策検討 <u>着</u> 手 関係機関等調査中	州水大 ル		該当せず	小庭旅 (00世
G1130509-11	平成25年5月5日	平成25年5月9日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130509-13	平成25年5月3日	平成25年5月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130509-15	平成25年5月7日	平成25年5月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130510-05	平成25年5月3日	平成25年5月10日	ガスコンロ	当該ガスコンロを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130510-06	平成25年2月26日	平成25年5月10日	電気式床暖房 (パセロ200V:ミタケ電 子工業株式会社)	当該電気式床暖房を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。事故原因は、リコールにより示された不具合(電極部での接触不良、施工時の取付け不良の取扱いの仕方によって、電極が断線・ショート(発煙)し、温まらなくなる等の不具合が発生する)によるもの。	神奈川県	概要公表	•	・通知元において、出 火元を当該製品と特定 し、事業者へ連絡火災に 関する調査結果」によ り注意喚起・事業者において、当 該製品について、平成 22年10月25日からウェ ブサイトに情報を掲載 するとともに、製品の 無償点検を実施			
G1130510-08	平成25年5月7日	平成25年5月10日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130510-10	平成25年4月3日	平成25年5月10日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災 が発生。現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130513-05	平成25年4月22日	平成25年5月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130513-06	平成25年5月6日	平成25年5月13日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130513-08	平成25年5月11日	平成25年5月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130513-09	平成25年5月2日	平成25年5月13日	電気こんろ	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火 災が発生。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130514-07	平成25年5月13日	平成25年5月14日	電気温水器	当該電気温水器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130514-09	平成25年5月12日	平成25年5月14日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付きふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130515-01	平成25年5月15日	平成25年5月15日	風呂釜 (TA-097:株式会社オカ キン)	消防より、建物火災、風呂釜から火が出ているとの連絡を受け、ガス事業者が出動したところ、風呂釜のバーナーが焼損していることが確認された。風呂釜のバーナーの部品の一部に亀裂が入り機器内部でガス漏れが発生し、漏えいしたガスに引火したものと推測されるが、現在、詳細を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
E3130515-01	平成25年5月11日	平成25年5月15日	運輸サービス(タクシー)	当該タクシーが乗客2名を乗せて運行中、交差点で乗 用車と衝突し、1名が右腕骨折の重傷。	広島県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン等)			
G1130515-06	平成25年4月21日	平成25年5月15日	式会社(現 パナソニッ	当該照明器具から異音がして消灯したため確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130515-07	平成25年4月28日	平成25年5月15日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130515-08	平成25年4月4日	平成25年5月15日	カセットこんろ (KC-315:株式会社ニチネン)(輸入事業者)	当該カセットこんろの着火操作を行ったところ、当該製品とカセットボンベの接合部から出火する火災が発生 し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品に接続していたカセットボンベののリングキャップが外れていた。現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中				
G1130515-09	平成24年12月30日	平成25年5月15日	照明器具	当該照明器具から出火し、当該製品を焼損する火災 が発生。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130515-15	平成25年5月14日	平成25年5月15日	マッサージチェア	当該マッサージチェアを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130516-09	平成25年5月13日	平成25年5月16日	電源アダプター	当該電源アダプターを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130516-10	平成25年5月12日	平成25年5月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
D2130517-01	平成25年5月16日	平成25年5月17日	ガス栓、ゴムホース(製造者、型式:調査中)	共同住宅において、消費者がガスこんろを使用していたところ、ガス栓付近で火災が発生し、ガス栓と迅速継手付きのゴム管を焼損した。原因は、事故発生の1週間前に、消費者がこんろ周りを掃除するためガス栓からゴム管を取り外しており、脱着時の接続ミス若しくは異物の噛み込みによる接続不良又はゴム管の劣化によってガスが漏えいし、使用中のこんろの火が引火したものと推定されるが、ゴム管及び迅速継手が焼損しているため原因が特定できなかった。	北海道	概要公表		・道は、販売事業作品 対し、販売事業作品 対し、消費をは、消費をは、消費をは、 消費をした。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	関係機関等において原 因調査を実施したが、 特定に至らず		
G1130517-03	平成25年5月16日	平成25年5月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130517-04	平成25年5月10日	平成25年5月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130520-01	平成25年4月19日	平成25年5月20日	運輸サービス(自家用有償旅客運送自動車)	当該自家用有償旅客運送自動車がカーブを曲がりき れず、道路脇の空き地に転落し、介護を要する乗客1 名が胸椎圧迫骨折の重傷、付添人1名が軽傷。	富山県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン等)			
G1130520-05	平成25年5月17日	平成25年5月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130520-10	平成25年5月19日	平成25年5月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130521-01	平成25年5月16日	平成25年5月21日	2ロヒューズガス栓 (製造者、型式:不明)	集合住宅で、2ロヒューズガス栓の未使用側から漏えいしたガスに引火し、ガス栓の開閉ツマミのプラスチックを溶かす事故が発生した。原因は、消費者が誤って開けた未使用ガス栓からガスが漏れて引火したものと推定されるが、詳細調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				

				T	事故発生		原因分析及び			消費者事故等に	
管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	都道府県	速報段階の状況	対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	該当せず	未進展・その他
G1130521-06	平成25年5月20日	平成25年5月21日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	当該電気温風機(セラミックファンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130521-08	平成25年5月9日	平成25年5月21日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130521-09	平成25年5月4日	平成25年5月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130521-10	平成25年5月18日	平成25年5月21日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130521-13	平成25年4月27日	平成25年5月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130521-14	平成25年5月20日	平成25年5月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130521-15	平成25年5月14日	平成25年5月21日	IH調理器	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。 当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130521-19	平成25年4月15日	平成25年5月21日	液晶テレビ	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該液晶テレビがあった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130522-04	平成25年5月18日	平成25年5月22日	石油給湯機付ふろがま (OTO-302SA:株式会 社ノーリツ)	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異音に気付き 確認すると、当該製品から出火する火災が発生して おり、当該製品を焼損した。 事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制 御外に使用されているのリング(パッキン)が劣化して 硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、 漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられ る。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130522-05	平成25年5月19日	平成25年5月22日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130522-07	平成25年5月17日	平成25年5月22日	テーブルタップ	当該テーブルタップに複数の電気製品を接続して使用したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130522-09	平成25年5月18日	平成25年5月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130523-01	平成25年5月22日	平成25年5月23日	2ロヒューズガス栓 (型式不明:株式会社 KITZ)	集合住宅で、ガスコンロが点火しなかったことから、2 ロヒューズガス栓の未使用側を開き、再度点火操作 を行ったところ、漏えいしたガスに引火し、ガス栓ツマ ミ部を溶かす事故が発生した。原因は、消費者の点 火操作繰り返して滞留したガスと、開放した未使用ガ ス栓から漏れたガスに、再点火操作で引火したものと 推定されるが、詳細調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130523-05	平成25年5月21日	平成25年5月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130523-11	平成25年5月18日	平成25年5月23日	石油給湯機付ふろがま (RPE40KA: TOTO株式 会社(製造: 東陶ユプロ 株式会社(解散)))	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、当該製品から 出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損し た。現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130523-12	平成25年5月12日	平成25年5月23日	車両用蓄電器	当該車両用蓄電器を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130523-13	平成25年5月17日	平成25年5月23日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130523-14	平成25年5月3日	平成25年5月23日	石油給湯機付ふろがま (JIB-7SAG:株式会社 長府製作所)	当該石油給湯機付ふろがまで給湯後、湯温が低いた め追い焚きしたところ、停電、当該製品から出火する 火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調 査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130524-01	平成25年5月24日	平成25年5月24日	ゴム管(迅速継ぎ手な し) (製造者、型番:調査 中)	焼損したゴム管から、ガスが漏えいした状態で消費者がガスこんろを点火操作したため、火災が発生したものと推測されるが、現在詳細を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
F1130524-01	平成25年5月6日	平成25年5月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車で走行中、橋の欄干に衝突し、 同乗者1名が死亡、運転者が骨盤骨折等の重傷。現 在、原因を調査中。	山口県	概要公表				関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
F1130524-02	平成25年5月15日	平成25年5月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車で走行中、電柱に衝突し、同乗者1名が死亡。現在、原因を調査中。	山口県	概要公表				関係機関等において調 査の結果、製品起因で はないと判明	
G1130524-04	平成25年5月16日	平成25年5月24日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130524-06	平成25年5月23日	平成25年5月24日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130527-04	平成25年5月23日	平成25年5月27日	バッテリー(模型用)	当該バッテリー(模型用)を焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130527-05	平成25年5月23日	平成25年5月27日	充電器(模型用)	当該充電器(模型用)を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130527-06	平成25年4月5日	平成25年5月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130527-09	平成25年5月23日	平成25年5月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130527-12	平成25年4月19日	平成25年5月27日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130527-13	平成25年5月24日	平成25年5月27日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130528-06	平成25年5月14日	平成25年5月28日	普通乘用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130528-11	平成25年5月16日	平成25年5月28日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130528-12	平成25年5月23日	平成25年5月28日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130528-13	平成25年5月19日	平成25年5月28日	テレビチューナー(バッテリー内臓型)(携帯電話機用)(iGB-001:株式会社IMJ(ソフトバンクBB株式会社ブランド))(輸入事業者)	当該テレビチューナー(バッテリー内蔵型)を充電中、 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現 在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130528-18	平成25年5月25日	平成25年5月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130528-19	平成25年5月25日	平成25年5月28日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130528-20	平成25年5月25日	平成25年5月28日	電気洗濯乾燥機	当該電気洗濯乾燥機を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	島根県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130529-01	平成25年5月28日	平成25年5月29日	旅客鉄道事業 (神戸電鉄株式会社)	駅を出発する際、運転士が衝撃を感じたため、ブレー キ手配を執り列車を停止させた。確認したところ、前 から2両目の前台車全2軸が進行方向右側に脱線して した。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に	未進展・その他
	平成25年5月28日	平成25年5月29日	運輸サービス(乗合バス)	停留所で乗車した乗客が保護棒につかまったのを確認して当該乗合バスが発車したところ、当該乗客が移動した際に転倒し、右大腿骨骨折の重傷。	東京都	概要公表	対策検討着手	通知元において事業者 及び連行管理者に対 する注意喚起(メール マンジ・並びに日本 バス協会による事業者 及び利用者への啓発 活動等		該当せず	
G1130529-05	平成25年5月26日	平成25年5月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130529-07	平成25年5月17日	平成25年5月29日	石油ふろがま(薪兼用)	当該石油ふろがま(薪兼用)を焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130529-09	平成25年5月27日	平成25年5月29日	換気扇	当該換気扇を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130530-02	平成25年5月27日	平成25年5月30日	ガス栓 (10mmフレキULネジガ ス栓: 製造者不明)	ガスこんろから出火して、火災が発生。台所キャビ ネット内のビルトインこんろのガス栓から、ガス漏えい が確認されていることから、当該ガス栓より漏えいし たガスが何らかの着火源から引火して、火災に至った と推測されるが、現在、関係機関において調査中。		概要公表	関係機関等調査中				
E3130530-01	平成25年5月29日	平成25年5月30日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが高速道路を運行中、中央分離帯に衝 突し、乗客1名が重傷、9名が軽傷。	長野県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン等)			
G1130530-05	平成25年5月27日	平成25年5月30日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130530-07	平成25年5月24日	平成25年5月30日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130530-10	平成25年5月29日	平成25年5月30日	温水洗浄便座	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130530-12	平成25年5月25日	平成25年5月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
A2130531-01	平成25年5月28日	平成25年5月31日	教育サービス (サッカーのゴール)	体育の授業でサッカーの試合中、クロスバーにぶら下がっていた生徒がゴールとともに転倒し、あごから首にかけてクロスバーがかぶさるような状態でゴールの下敷きとなり、搬送先の病院で死亡。	千葉県	概要公表		県教育を持ちない。 県教育をはいるない。 県立学校において、 の根底を指式いて、 スケットボード・理状とさい、 スケットボード・理状とさい、 スケットボード・理状とさい、 スケットボード・理状とさい、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では			
D2130531-01	平成25年5月30日	平成25年5月31日	ガス栓(ホースエンド) (3/8座なレ/型パネカラン:製造者不明)	ガス栓用ゴムキャップが溶融し、近傍の壁が一部焼 損する火災が発生。不使用側ガス栓用ゴムキャップ の装着が不完全な状態で誤開放したことにより、微量 のガスが漏出し、その状態で調理を行ったことにより、 こんろの炎が漏出したガスに引火して、火災に至った と推測されるが、現在、関係機関において調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130531-03	平成25年5月12日	平成25年5月31日	自動二輪車	当該自動二輪車から出火し、当該製品を焼損する火 災が発生。現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130531-05	平成25年5月25日	平成25年5月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130531-06	平成25年5月27日	平成25年5月31日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130531-07	平成25年5月30日	平成25年5月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130531-10	平成25年5月24日	平成25年5月31日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130531-12	平成25年3月16日	平成25年5月31日	石油ストーブ(開放式) (RCA-88:株式会社トヨ トミ)	当該石油ストーブ(開放式)を使用中、当該製品及び 周辺を焼損する火災が発生し、2名が負傷した。現 在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130603-01	平成25年6月1日	平成25年6月3日	あり)	ガスこんろを使用したところ、ガス栓付近から出火する火災が発生。ガスコードが完全に接続されていない状態でガスこんるを使用したことにより、ガスコード接続から漏えいした微量ガスにガスこんろみ、時のスパーク又は燃焼炎が引火して、火災に至ったと推測されるが、現在、関係機関において詳細調査中。		概要公表	関係機関等調査中				
G1130603-05	平成25年5月12日	平成25年6月3日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130603-07	平成25年3月9日	平成25年6月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130603-08	平成25年5月25日	平成25年6月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130603-10	平成25年6月2日	平成25年6月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
E3130604-01	平成25年6月3日	平成25年6月4日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、最後部に着席していた乗客 1名が座席から転落し、左足すね骨折の重傷。	静岡県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン)並びに日本 バズ協会による事業者 及び利用者への啓発 活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130604-06	平成25年5月25日	平成25年6月4日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130604-07	平成25年6月3日	平成25年6月4日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
D1130605-01	平成25年5月25日	平成25年6月5日	打揚花火	当該打揚花火を実施中、敷地内の枯草が燃える火災 が発生。事故原因は、煙火の燃えかすが落ちたこと、 また、事前に行った草刈りの範囲が狭かった事などが 推定される。	兵庫県	概要公表		主催者による安全距離内の除草と事前散水の徹底			
G1130605-05	平成25年6月1日	平成25年6月5日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130605-06	平成25年5月26日	平成25年6月5日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130605-07	平成25年5月29日	平成25年6月5日	携帯電話機 (SGH-N034(株式会社 NTFドコモブランド型式: SC-03D): サムスン電子 ジャパン株式会社(株式 会社NTTドコモブランド) (輸入事業者))	当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する 火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130606-01	平成25年6月2日	平成25年6月6日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、交差点において乗客1名が 転倒し、左仙骨骨折の重傷。	兵庫県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン)並びに日本 バス協会による事業者 及び利用者への啓発 活動等			
G1130606-05	平成25年6月5日	平成25年6月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130606-06	平成25年6月4日	平成25年6月6日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130607-04	平成25年5月30日	平成25年6月7日	充電器	当該充電器を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130607-05	平成25年6月3日	平成25年6月7日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130607-07	平成25年5月26日	平成25年6月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130607-08	平成25年5月25日	平成25年6月7日	電撃殺虫器	当該電撃殺虫器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130607-09	平成25年6月5日	平成25年6月7日	エアコン(室外機)	当該エアコン室外機を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130607-11	平成25年6月6日	平成25年6月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130607-12	平成25年6月6日	平成25年6月7日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130607-13	平成25年2月27日	平成25年6月7日	ホットマット	当該ホットマットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130607-14	平成25年4月22日	平成25年6月7日	ノートパソコン (FMVMG12C:富士通株 式会社)	当該ノートパソコン及び周辺を焼損する火災が発生。 現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130607-15	平成25年5月16日	平成25年6月7日	福祉車両	当該福祉車両を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130607-16	平成25年4月30日	平成25年6月7日	デスクトップパソコン (OptiPlex GX280:デル 株式会社(輸入事業 者))	当該デスクトップパソコンの電源を入れた後、しばらく して当該製品の内部部品を焼損する火災が発生し た。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130607-19	平成25年5月19日	平成25年6月7日	照明器具(センサー付き)	店舗で当該照明器具(センサー付き)を使用中、当該 製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品 の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130610-01	平成25年6月8日	平成25年6月10日	ゴム管用ソケット (JG200C:ハーマン)	ガスこんろを使用していたところ、こんろ下キャビネット 内から出火。ゴム管用ソケットが完全に接続されていない状態でガスこんろを使用したことにより、接続が から漏えいしたガスに炎が引火して、火災に至ったと 推測されるが、現在、関係機関において詳細調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
E3130610-01	平成25年6月7日	平成25年6月10日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、乗用車と衝突し、乗客1名が 手首骨折の重傷、乗客3名が軽傷。	栃木県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン並びに日本 バス協会による事業者 及び利用者への啓発 活動等			
E3130610-02	平成25年6月7日	平成25年6月10日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが停留所で、遅れて降車しようとした乗客に気付かないまま発車したところ、当該乗客が転倒し腰椎圧迫骨折の重傷。	長崎県	概要公表		通知元において事業者 及び運行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン)並びに日本 バス協会による事業者 及び利用者への啓発 活動等			
G1130610-06	平成25年6月5日	平成25年6月10日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130610-07	平成25年6月5日	平成25年6月10日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130610-09	平成25年6月	平成25年6月10日	接続ユニット(太陽光発電システム用)	当該接続ユニット(太陽光発電システム用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130610-10	平成25年5月31日	平成25年6月10日	バス	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現 在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130611-01	平成25年6月11日	平成25年6月11日	運輸サービス(乗合バ ス)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、左膝骨 折の重傷。	東京都	概要公表		通知元において事業者 及び連行管理者に対 する注意喚起(メール マガジン)並びに日本 バズ協会による事業者 及び利用者への啓発 活動等			
G1130611-04	平成25年6月5日	平成25年6月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130611-05	平成25年6月10日	平成25年6月11日	中華まんウォーマー	当該中華まんウォーマーを焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130611-06	平成25年6月11日	平成25年6月11日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130611-07	平成25年6月9日	平成25年6月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130611-09	平成25年6月4日	平成25年6月11日	ガスふろがま	当該ガスふろがまを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130611-14	平成25年6月6日	平成25年6月11日	除湿機	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130612-08	平成25年6月11日	平成25年6月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130612-12	平成25年6月5日	平成25年6月12日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	対策検討着手 関係機関等調査中			該当せす	
G1130612-13	平成25年6月12日	平成25年6月12日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130613-08	平成25年5月10日	平成25年6月13日	電気こんろ	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火 災が発生。現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130613-09	平成25年6月13日	平成25年6月13日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130613-10	平成25年6月7日	平成25年6月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130613-11	平成25年6月10日	平成25年6月13日	エアコン(天井埋め込み型)	当該エアコン(天井埋め込み型)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130613-13	平成25年6月6日	平成25年6月13日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130613-15	平成25年6月11日	平成25年6月13日	テレビ(ブラウン管型)	当該テレビ(ブラウン管型)を焼損する火災が発生。 発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130614-08	平成25年6月12日	平成25年6月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130614-09	平成25年6月12日	平成25年6月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中			08-21-2-7	
G1130614-13	平成25年6月12日	平成25年6月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
A2130617-01	平成25年6月15日	平成25年6月17日	教育サービス(幼稚園)	当該幼稚園の屋上で保育中、園児1名が立てかけて あった子ども用ブールによじ登ったところ、ブールが倒 れ、頭部を強打。病院に搬送されたが、意識不明の 重体。	秋田県	概要公表		県教育委員会者り県内 の幼稚園設置安全管理と の他底について通知 発出は、注意喚起 当該施設はついては、等 を支管するは、安全確認 を有点検し、安全確認 の徹底について職員 全体で共有			
D2130617-12	平成25年6月15日	平成25年6月17日	BF式風呂釜 (31-541:リンナイ株式 会社)	BF式風呂釜の点火確認窓から出火して火災が発生。需要家によると、2~3日前より臭気があったとのこと。 機器本体から何らかの原因で漏えいしたガスに着火 し、出火したものと推定されるが、現在、詳細を調査 中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130617-15	平成25年6月17日	平成25年6月17日	ソフトコード(迅速継ぎ手なし) (9.5mmガスソフトコード:製造者不明)	一般集合住宅の一室で爆発事故が発生。ガスこんろに接続されたソフトコードが外れかけたことで微量に漏えいした未燃ガスが居室内に滞留し、何らかの着火源により引火して、爆発に至ったと推測されるが、現在、関係機関において詳細調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130617-05	平成25年5月20日	平成25年6月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130617-06	平成25年6月12日	平成25年6月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130617-08	平成25年6月11日	平成25年6月17日	IH調理器	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130617-09	平成25年5月31日	平成25年6月17日	イン式)	当該食器洗い乾燥機(ビルトイン式)のタイマーをセットして就寝中、異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130617-10	平成25年6月14日	平成25年6月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。		概要公表	関係機関等調査中			10 or 5: 1	
G1130618-05	平成25年4月5日	平成25年6月18日	電気こんろ	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火 災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130618-10	平成25年6月14日	平成25年6月18日	冷蔵ケース	当該冷蔵用ショーケースを焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130619-02	平成25年6月16日	平成25年6月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130619-04	平成25年3月2日	平成25年6月19日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130619-05	平成25年6月8日	平成25年6月19日	電気炊飯器	当該電気炊飯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130619-06	平成25年6月16日	平成25年6月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130619-08	平成25年6月8日	平成25年6月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130620-13	平成25年6月17日	平成25年6月20日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130621-06	平成25年6月20日	平成25年6月21日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130624-09	平成25年5月7日	平成25年6月24日	変圧器株式会社(現	当該電気温水器から発煙し、当該製品を焼損する火 災が発生した。 事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の電 気回路に使用したヒーターリレーの配線接続部分で ある「差し込み方式」のソケット取付けの作業不良によ り、長期使用に伴い、リレー端子の接点が接触不良と なり、アーク放電が生じて火災に至ったものと考えら れる。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130624-11	平成25年6月18日	平成25年6月24日	ウォーターサーバー	当該ウォーターサーバーを焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130624-14	平成25年6月22日	平成25年6月24日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
A2130625-01	平成25年6月21日	平成25年6月25日	教育サービス(小学校)	当該小学校で、児童1名が昼休みに教室(2階)の窓部分内側の腰板に立っていたところ、地面に転落し、意識不明の重体ののち死亡。	愛知県	概要公表		県教育委員会より市町 村教育委員会及び県 立学校等に対し、受校 における転落事故防止 における転落事を発出 について通知を発会 全ての教室の窓に転 全ての教室の窓に 落防止用の設置			
G1130625-07	平成25年6月20日	平成25年6月25日	日焼けマシーン	当該日焼けマシーンを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130625-10	平成25年6月20日	平成25年6月25日	IH調理器	当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に	未進展・その他
6487	平 联九王日	WIXEL	3XHI 13 47	デザバリロ (塩ベド) 1010にデザス 0日 ロ /	都道府県	ZETKYXYE OF IVIDE	対策検討着手	71,7,7,12	派四所だに上り	該当せず	NAME OF THE
G1130625-12	平成25年6月22日	平成25年6月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損す る火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130625-13	平成25年6月12日	平成25年6月25日	電気フライヤー	当該電気フライヤーを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130626-12	平成25年6月9日	平成25年6月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130626-13	平成25年5月13日	平成25年6月26日	電気洗濯乾燥機 (AW-80VF:東芝ホーム アプライアンス株式会社 (輸入事業者))	当該電気洗濯乾燥機を使用中、外出し戻ったところ、 当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原 因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130626-14	平成25年6月13日	平成25年6月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130627-06	平成25年3月	平成25年6月27日	太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)	当該太陽電池モジュール(太陽光発電システム用)を 焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を 調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130627-10	平成25年5月6日	平成25年6月27日	電気錠	当該電気錠を焼損する火災が発生。発火源も含め、 現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130627-12	平成25年5月30日	平成25年6月27日	電気洗濯機 (W6232:株式会社ツナ シマ商事(輸入事業 者))	当該電気洗濯機を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130627-14	平成25年6月26日	平成25年6月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生	速報段階の状況	原因分析及び	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に	未進展・その他
G1130627-17	平成25年6月5日	平成25年6月27日	ガスフライヤー	当該ガスフライヤーを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	対策検討着手 関係機関等調査中			該当せず	
G1130627-18	平成25年6月15日	平成25年6月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130627-19	平成25年6月12日	平成25年6月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130627-20	平成25年6月5日	平成25年6月27日	コンセント (SBB70012N:株式会社 寺田電機製作所)	当該コンセントを焼損する火災が発生した。 事故原因は、現在、調査中であるが、プラグをコンセントに挿入する際に斜め方向へ過度な力が加わったか、繰り返し使用により取付枠のカシメ部が変形し強度が落ちて取付が緩くなり、ブラグをコンセントに挿入した際にコンセントが脱落し事故に至ったものと考えられる。		概要公表	関係機関等調査中				
G1130627-21	平成25年5月31日	平成25年6月27日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
A1130628-01	平成25年6月27日	平成25年6月28日	教育サービス(小学校)	当該小学校の特別支援学級で、児童1名が給食時間に配膳されたプラムを食べている際、種を喉に詰まらせ呼吸困難となり、搬送先の病院で死亡が確認された。	北海道	概要公表		通知元から都道府校給 教育委員会の学校給 食主管課等に対し、息事 食はにおける空通 知を発出 知を発・市教育委員会で は事故報告を取りまと			
E2130628-01	平成25年3月27日	平成25年6月28日	複合系遊具(丸太渡り)	当該遊具(丸太渡り)で遊んでいたところ、丸太から足を踏み外して転倒し、丸太表面から突起していたボルトに頭部を打ち、頭蓋骨陥没骨折の重傷。	愛知県	概要公表		・管理者において、事 故原因となった部材の 交換を実施 ・管理者において、遊 具事故の原因と今後 の再発防止策を取りま とめ、公表			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等		事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
G1130628-07	平成25年6月26日	平成25年6月28日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130628-09	平成25年6月23日	平成25年6月28日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

別紙2

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

イ. 地方公共団体等からの通知

- ・平成25年4月1日から平成25年6月30日までに通知のあった事案及び前回公表時(平成25年9月5日公表)に、原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案に関する追跡状況について掲載 ・矢印が付いている箇所は、前回公表時から、本公表で処理状況が進展した事案

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
100609-004	平成22年5月8日	平成22年6月9日	別り重の日報平	当該折り畳み自転車で走行中、段差を通過しようとした際、当該製品のフレームが折れ、前方へ転倒し、負傷。調査の結果、〇当該製品の前方下側フレームのメインロックボタンの左右穴部が楕円形に変形していた。〇前方下側フレームの上部が破損しており、破損部を観察した結果、延性破面及び粒界割れが確認された。○前方イックリリースの締め付け力は緩かった。●当該製品に乗車中、段差を上り下りしたときに前輪の後ろ方向に衝撃力が加わり、前方下側フレームの場を多方向に衝撃力が加わり、前方下側フレームの切り欠き部から後方に引き裂かれるように破断したため、バランスを前し、転倒した可能性があると推定されるが、製品の強度に異常は認めるれず、更に強い衝撃力が加わった要因が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	千葉県	概要公表	•	事業者がウェブサイトにて、当該製品を改成とで使起のある道路などで使起のある道路などで使起引き続き同様の事故引き続き同様の主視していくとともに、必要に応じて対応	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
100830-002	平成22年8月21日	平成22年8月30日		当該折り畳み自転車で走行中、ハンドルが下がり転倒し、頸椎等を損傷する重傷。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
111007-001	平成23年9月9日	平成23年10月7日	自転車	当該自転車で走行中、転倒し、負傷。 ○当該製品のスタンドは、純正品でなく、汎用品であった。 ○当該製品で走行中、当該製品の1本スタンドのスタンド足が下がってロックし、スタンド足が路面に接触して転倒した。 ○スタンド足を跳ね上げた状態で、JIS D 9453のスタンドの落下衝撃試験を実施した結果、3回目の落下でスタンド足が下がってロックした。 ○当該製品のスタンドを、類似品の自転車(当該製品の名タンドをは無果、スタンド足と取付板が接触しており、接触部分に潤滑剤は付着していなかった。また、スタンド足と取付板が接触しており、接触部分に潤滑剤は付着していなかった。また、スタンド足と取付をかり、水ット部にガタツキが認められた。 ○当該製品のスタンドは、事故発生前にも、走行中にスタンド足が下がってくることがあり、販売店での修理が行われていた。 ●当該製品のスタンド足が、走行中の振動や段差等で下がってロックし、スタンド足が	大阪府	概要公表				関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
111012-002	平成23年10月7日	平成23年10月12日	懸垂運動系遊具(鉄棒)	当該遊具(鉄棒)を使用中、鉄棒の棒がしっかり固定されていなかったため、株が外れ落下し、胸骨骨折の重傷。なお当該鉄棒には使用禁止の表示板はあったが、地面に落ちていた。	福井県	概要公表	•	鉄棒の棒を撤去し、使 用禁止措置			
111017-002	平成23年9月11日	平成23年10月17日	ベッド用手すり (NIT-312A C-NA:株式 会社プラッツ	利用者が当該ベッドで就寝中、ベッドの手すりに右肘が挟まり、右上腕骨骨幹部骨折の重傷。事故原因は、当該製品のサイドレールの隙間は、入口が広く、奥が細い形状となっており、肘が落ち込みやすい構造となっていたことから、使用者が就寝中に誤ってサイドレール内部の隙間に肘を入れてしまった状態で腕を動かしたため、事故に至ったものと考えられる。なお、当該製品は介護ベッドJIS規格(T9254 2009)の隙間寸法基準を満たしていた。また、当該製品は、製造事業者のサイドレールを販売事業者の電動ベッドに組み込んで販売している製品である。	神奈川県	概要公表	•	事業者において、平成 23年4月から自社中の ブサイト上にて製品の 安全使用に関いる注 意喚起を実施するとと もに、取扱競明書にも 同様の内容挿名防止 対策カバー等の導入 を勧めている			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
111020-003	平成23年5月13日	平成23年10月20日	圧力鍋 (DSJ22-7L:SIS株式会 社(輸入事業者))	当該圧力鍋で調理後、当該製品の蓋の取手部分を持って、ガスこんろから当該製品を移動させようとしたところ、蓋が外れ、火傷を負った。調査の結果、当該製品の蓋と本体との嵌合が不十分な状態で、蓋上部の取手を持って移動させようとしたために、蓋が本体より外れて調理物が飛び出し、火傷を負ったものと考えられるが、当該製品の本体及び取扱説明書には、蓋上部の取手を持っての移動を禁止する旨の記載がなかったことも、事故発生に影響したものと考えられる。	京都府	概要公表		事業者において、平成 23年5月以降、当該製 品の販売を停止			
111215-005	平成23年10月29日	平成23年12月15日	容器 (ペット用シャン ブー) (シャンプーwithリンス: 日本動物薬品株式会 社)	当該容器のキャップ部を持ち上げたところキャップ部が外れ、落下し、負傷した。事故原因は、当該製品には持ち手が付いておらず、使用者がオーバーキャップを掴む可能性が想定されるが、オーバーキャップを掴んで持ち上げない旨の注意表示がなかったために、使用者がオーバーキャップを掴んできた上げた際に、容器本体がキャップから滑り落ちて足に当たり、事故に至ったものと考えられる。	東京都	概要公表		事業者において、当該 事故を受けて平成23 年12月からオーバー キャップを外して販売			
111227-003	平成23年12月17日	平成23年12月27日	おがくず炭	七輪と火鉢に当該おがくず炭を入れて使用中、頭痛 と吐気で気分が悪くなり入院、一酸化炭素中毒と診 断。現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
120203-001	平成23年10月2日	平成24年2月3日	自転車	当該自転車で走行中、衝撃があり転倒し、第5胸椎 圧迫骨折等の重傷。 〇サイクリング大会で平坦路を走行していた当該製品の前フォークが突然破損したため、使用者が転倒し負傷した。 〇当該製品の前フォークの両足が破断し、足の後方側に接触痕が認められた。 〇前該製品の前フォークの両足が破断し、足の後方側に接触痕が認められた。 〇前時のスポークに曲がりが認められ、曲がりの頂点部の位置は、前フォークの破断箇所と一致していた。 〇当該製品の前フォーク以外の構成部品に欠落はなかった。 〇前フォークの炭素繊維素材の積層状態から、前フォークに製造上の異常は認められなかった。 〇前フォークの炭素繊維素材の積層状態から、前フォークに製造上の異常は認められなかった。 ・●当該製品の詳細な事故状況が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の前フォークに接触痕が確認されることから、前輪に何らかの異物が巻き込まれた衝撃によって前フォークが破断し、事故に至ったものと推定される。	新潟県	概要公表	•		•	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

120207-008	平成23年12月6日	平成24年2月7日	電動車いす(ジョイス ティック形)	当該電動車いすで走行中、足を乗せるステップから 左足が落ちて前輪に巻き込まれ、左脛腓骨遠位部 骨折の重傷。 〇アスファル舗装路を走行中、突然左に旋回した為使 用者が停車させたところ左足が足乗せから落ちていた 〇アスファル舗装路は広く平坦で障害物となりうるもの は認められず〇事故直前にインターロキング舗装路を走 行しており車体が振動していた 〇使用者は事故以前から乗車中に足乗せから左足 グ度中者は事故以前から乗車中に足乗せから左足 がまかしと感じており自分自身で足乗せいたが のサイトガート、(乗車中に足が左右に動くのを制限する ために肘掛けの下に付いている部品)は小さく左太 限はシート外側に動きやすい状態だった ○使用者の靴の左足つま先には事故以前にはな かった擦過痕が認められた ●事故直前の車体の振動によって足乗せから左足 が滑り落ちた為に左足が車体一部と接触してつま先 を強く擦りながら巻込まれ事故に至った可能性が考 えられるが事故状況の詳細が不明な為製品起因か 否かを含め事故原因の特定には至らず。	神奈川県	概要公表	_	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず	
120213-002	平成24年2月5日	平成24年2月13日	ライター(注入式)	当該ライター及び周辺を焼損する火災が発生した。調査の結果、 一等の焼け跡から黒焦げ状態で発見された。 ○ドリンクホルダー等の焼け跡から黒焦げ状態で発見された。 ○ドリンクホルダー周辺には車の電装品を含め、当該製品以外に火元と考えられるものはなかった。 ○当該製品は焼損が著しく、熱により変形し、左右の嵌合部が開いた状態であった。 ○X線観察の結果、当該製品の操作レバーの足が下がっていた。 ●当該製品の使用後に操作レバーの戻りが悪く、残火が発生して火災に至った可能性が考えられるが、操作部の焼損が著しく、詳細な使用状況も不明であることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	群馬県	概要公表	引き続き同様の事故 発生にともに、必要に ないとともに、必要に 応じて対応	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず	

事故発生 都道府県

事故内容(通知後判明した事項も含む)

速報段階の状況

原因分析及び 対策検討着手 消費者事故等に 該当せず

未進展・その他

原因特定に至らず

対策実施

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120220-005	平成23年11月8日	平成24年2月20日	電動アシスト自転車	当該電動アシスト自転車の前側幼児用座席に幼児(3歳)を乗せたまま、左脇に立ち、ハンドルを支え、 (停車していたところ、当該製品が傾き、幼児が負傷した。 〇使用者は、当該製品のスタンドを立ててハンドルを を回りにくくする機能を有効にした状態で、車体の左側に立ち、ハンドルと後部座席を掴んだまま右側から後ろに振り向いたところ、当該製品のハンドルが右に切れてパランスを前し、車体が約45°程度傾いた。 〇前側幼児用座席に乗っていた幼児は、シートベルトをしていた。 〇前側幼児用座席に乗っていた幼児は、シートベルトをしていた。 〇幼児型のダミー人形を当該製品の前側幼児用座席のシートベルトにも異常は認められなかった。 〇幼児型のダミー人形を当該製品の前側幼児用座席に乗せ、ハンドルを回りにくくした状態で、ゆっくりルが動きだすなどの異常は認められなかった。 〇幼児型のダミー人形を前側幼児用座席に乗せ、ハンドルが動きだすなどの異常は認められなかった。 一次ルドルを90°まで回転させたが、急にハンドルが動きだすなどの異常は認められなかった。 ○幼児型のダミー人形を前側幼児用座席に乗せ、ハンドルを回りにくくした状態で、当該製品を横に傾けたところ、約12°でハンドルが右に動き、ダミーとが確認されたが、過度な力が加わる上接触することが確認されたが、過度な力が加わる上接触することが確認されていた。 ●使用者の証言する当該製品のハンドルが突然切れた状況が再現できず、事故に至った状況も不明なことから、事な原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	東京都	概要公表				関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
120223-001	平成23年11月25日	平成24年2月23日	外食サービス(ホット コーヒー)	自動車の車中において、飲食店で購入した当該ホットコーヒーを手に取ったところ、蓋が外れ、胸から腹部にかけて内容物がかかり、胸腹部熱傷第3度の重傷。	三重県		当事者間の話し合い を進めていく予定				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120307-001	平成23年12月4日	平成24年3月7日	自転車	当該自転車で走行中、フレームが破損したため転倒し、鼻骨骨折等の重傷。調査の結果。 ○使用者は事故の約1年前に当該製品を中古品として購入し通勤等に使用していた。 ○使用者が当該製品を購入する以前の使用履歴は不明であった。 ○使用者が当該製品で平坦な舗装路を走行中に当該製品から異音がしたため強くプレーキを掛けたところへッドチューブが破所し転倒した。 ○事故現場に障害物や溝はなかった。 ○当該製品のヘッドチューブは上バイプと下パイプと下パイプとの接続部から破断しており積層材が接着面から剥離していた。 ○小ドチューブの側面と上パイプの破断部近傍に接過痕が認められた。 ●当該製品の上下パイプとヘッドチューブの接合部付近の積層材の接着面に剥離が生じて進展し、強くプレーキを掛けた際の負荷で破断に至ったものと考えられるが、事故以前の当該製品の詳細な使用状況が確認できず積層材に剥離が生じた経緯が不明なことから、製品起因か否かを含め事故原因の特定には至らなかった。	東京都	概要公表	•		関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
120316-003	平成23年8月2日	平成24年3月16日		当該自転車で走行中、突然前輪が止まり、転倒し、 負傷した。 〇使用者が当該製品に乗り、アスファルト舗装路の 緩やかな上り坂を走行中、突然前輪が止まり、半回 転して転倒した。 〇前ホークに目視で確認できる変形はなく、異物と 接触した痕跡は認められなかった。 この前飛よけは、本体、ステーともに目立った変形は 認められなかった。 〇前照灯及び取付台座に目立った損傷・接触痕や 変形等は認められなかった。 〇前照灯及び取付台座に目立った損傷・接触痕や 変形等は認められなかった。 〇タイやとブレーキブロックが異常接触したような痕 跡は認められず、ブレーキの操作は正常で、ブレー キブロックの引っかかりは認められなかった。 〇前車輪はスムーズに回転した。また、リムの変形 やタイヤへの打痕がなく、スポークにも異物を挟んだ と思われる変形は認められなかった。 ● 割該製品の使用状況及び転倒の状況について詳 細が不明なことから、事故原因の特定には至らな かったが、当該製品に前車輪が急停止するような異 常は認めらないことから、製品に起因しない事故と 推定される。	大阪府	概要公表	•			関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120412-006	平成24年1月21日	平成24年4月12日	スライサー	当該スライサーを使用中、右手指を負傷した。 ○使用者が、当該製品付属の野菜ホルダーを使用せずに蓮を手でもってスライスしていたところ、指を負傷した。 ○当該製品には破損、変形等の異常は認められず、正常に野菜をスライスすることができた。 ○当該製品の刃部手前約5mmのプレート中央に約10Nの垂直荷重を負荷したときに生じるたわみの量は、他社製同種製品8銘柄の平均よりも小さから、更新数とはに異常が認められないことから、使用者が付属の野菜ホルダーを使用しなかったために、事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。なお、取扱説明書には、「刃物ですので取り扱いの際には十分に注意してください。小さくなった野菜等を調理する時はホルダーを使用してください。」旨、記載されている。		概要公表	•			関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
120423-003	平成23年11月	平成24年4月23日	湯たんぽ	当該湯たんぽを使用したところ、足に低温やけどの 重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120426-003	平成24年2月19日	平成24年4月26日	自転車	当該自転車で走行中、直角に左方向へ曲がる際、転倒し、負傷した。 〇当該製品のハンドル幅は、図面寸法とおりで、ハンドルバー、ハンドルボスト、ハンドルステムを固定するボルトに弛みはなく、ハンドルポストやサドルの締結位置も基準を満たしていた。 ○路上試験の結果、当該製品のハンドルルに異音、がたつき、ふらつき、片切れなどは認められなかった。 ○事故現場のコーナーであった。 ○事故現場のコーナーの左側(溝には、高さ40~50mmの段差が認められた。 ●当該製品の詳細な状況が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の異常は認められないことから、使用者が転倒現場のコーナーを曲がる際に段差にハンドルを取られて転倒した可能性が考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	千葉県	概要公表	•			関係機関等において 調査の結果、製品起 因ではないと判明	
120510-002	平成24年5月4日	平成24年5月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120523-004	平成24年4月17日	平成24年5月23日	トースター	当該トースター及び周辺を焼損する火災が発生。発 火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120523-005	平成24年3月20日	平成24年5月23日	ガスストーブ(ガスボン ベ式) (株式会社ワールドリン ク(輸入事業者))	当該ガスストーブのカセットボンベを交換し、使用しようとしたところ、当該製品から出火し、当該製品を 焼損、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
120524-002	平成24年4月7日	平成24年5月24日	湯たんぽ	当該湯たんぽを、タオルにくるんだ状態で布団に入れて使用したところ、右ふくらはぎに低温やけどの重傷。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
120525-002	平成24年3月27日	平成24年5月25日	電動車いす(ジョイス ティック形)	当該電動車いすに乗車する前に、レバーに手が触れ、電源が入っていたため動き出した当該製品に押し倒され、第3腰椎圧迫骨折の重傷。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
120531-004	平成24年5月27日	平成24年5月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火 源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
120604-002	平成24年4月6日	平成24年6月4日	靴	当該靴を履いて歩行中、当該製品右側の靴紐が切れ、引っ掛かり転倒し、負傷した。 ○使用者が当該製品を履いて平坦な舗装路を歩行中、右足の靴紐が切れたためによろめき、靴紐を結んでいたループ部分に左足の金具に引っ掛かり倒れて捻挫した。 ○左足内側上部の紐通し金具が脱落していた。 ○当該製品の外観に破れや著しい汚れは認められず、外底の減りも僅かであった。 ○靴紐の切断部以外に、靴紐表面に損傷は認められなかった。 ○当該製品の組通し用の金具に、紐を損傷するようなパリや突起等は認められなかった。 ○当該製品の靴紐の引張強度は、事業者の基準を満足していた。 ●当該製品の幹紐の引張強度は、事業者の基準を満足していた。 ・当該製品の詳細な使用状況が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、右靴無が何らかの要因で損傷したものに、歩行時の荷重集中によって破断し、郷紐を結んでいたループ部分に左足の金具に引っ掛かり転倒に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	奈良県	概要公表	•		•	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120605-002	平成24年5月21日	平成24年6月5日	スライサー	当該スライサーで野菜を調理していたところ、左手指 を負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120606-002	平成24年4月13日	平成24年6月6日	銷	当該鍋で調理後、蓋をしようとした際、手に火傷を負った。 調査の結果、 〇使用者は、当該製品の鍋口に付属の蓋を置いたところ、蓋がうまくはまらずに鍋の中に入った。 ○蓋が鍋の中に入った際、鍋の中にあった油が使用者の手にかかった。 〇当該製品の蓋の直径は、鍋口の直径よりも約 2.0mm大きく、蓋を鍋口に対し水平に置いたところ蓋が鍋の中に入ることはなかった。 〇当該製品の蓋を斜めに鍋口に押し付けたところ、鍋口がたわんで、蓋が鍋の中に入った。 〇当該製品の蓋を斜めに鍋口に押し付けたところ、鍋口がたわんで、蓋が鍋の中に入った。 ○事故時の使用者の蓋の置き方についての詳細を特定できなかった。 ●当該製品の蓋が鍋口に押し付けられるように置かれために鍋口が広がり、蓋が鍋の中に入れるの中に入れたのに必要な力は、約8.5Nであった。	東京都	概要公表	•		関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
120606-003	平成23年10月2日	平成24年6月6日	踏み台	当該踏み台を使用中、当該製品から転落し、負傷した。天板と脚部が外れていた状況及びバランスを崩した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120608-001	平成24年5月19日	平成24年6月8日	自転車	当該自転車で走行中、ブレーキをかけたところ、後 輪が浮き上がり、転倒し、右橈尺骨骨折の重傷。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
120611-001	平成24年6月5日	平成24年6月11日	拖	飲み終わった炭酸飲料水の瓶をコンクリートの上に置いたところ、破裂し、右環指伸筋腱断裂の重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120614-006	平成23年12月24日	平成24年6月14日	靴(バスケットボール用)	当該靴(バスケットボール用)を履いてバスケットボールをしていたところ、膝に重傷を負った。当該製品の外底に割れが生じていた状況及び負傷との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

事故発生

速報段階の状況

事故内容(通知後判明した事項も含む)

原因分析及び

対策実施

原因特定に至らず

消費者事故等に

未進展・その他

管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名等

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120718-004	平成24年6月13日	平成24年7月18日	(YO-04L:株式会社ナック(輸入事業者))	当該ウォーターサーバーを使用中、温水コックが外れ、お湯が吹き出し、幼児(1歳)が火傷を負った。調査の結果、当該製品の設置時に温水コックの締め付けが緩かったため、幼児が触った際に温水コックが回転して外れ、お湯が漏れて火傷を負ったものと推定される。	千葉県	概要公表	•	事業者において、温水 コックの締め付け確認 を必ず行うとともに回 転防止ベルトを無償で 配布し、さらに、定期 点検時に順次対策済 品と交換			
120720-002	平成24年3月20日	平成24年7月20日	折りたたみテーブル	公共施設で当該折りたたみテーブルを片付ける際、 当該製品が転倒し、右足を負傷した。現在、原因を 調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120720-003	平成24年3月22日	平成24年7月20日	折りたたみテーブル	公共施設で当該折りたたみテーブルを片付ける際、 当該製品が転倒し、側にいた者が腰を負傷した。現 在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120730-001	平成24年7月18日	平成24年7月30日	IH汚れ防止シート	当該IH汚れ防止シートをIH調理器と天ぶら鍋の間に 敷いて、鍋に入れた油を加熱中、鍋の油から出火す る火災が発生し、当該製品の周辺を焼損した。鍋の 油を加熱したままその場を離れた状況及び天ぶら調 理時に当該製品を敷いていたことが要因となった可 能性を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
120807-001	平成24年3月28日	平成24年8月7日	ライター	当該ライターを使用した際、前髪に着火し、頭部に火 傷を負う重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120809-002	平成24年7月16日	平成24年8月9日	靴	トレーニング効果を目的とした当該靴を履いて歩行 中、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
120813-001	平成23年10月	平成24年8月13日	敷パッド	吸湿発熱わた入りの当該敷パッドを使用したところ、 低温やけどの重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
120829-002	平成24年6月28日	平成24年8月29日	食器洗い乾燥機	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該食器洗 い乾燥機があった。当該製品から出火したのか、他 の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
120903-003	平成24年8月2日	平成24年9月3日	自転車	当該自転車で走行中、前輪がロックし転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120906-006	平成24年8月3日	平成24年9月6日	ガス給湯器	当該ガス給湯器を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
120918-001	平成23年12月12日	平成24年9月18日	エアゾール缶(忌避剤)	当該エアゾール缶(忌避剤)を使用したところ、咳が とまらず、病院で重症と診断された。当該製品との因 果関係を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
121012-002	平成24年8月27日	平成24年10月12日	ケーブル(太陽光発電システム用)	当該ケーブルを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
121031-001	平成24年10月21日	平成24年10月31日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
121105-002	平成24年9月21日	平成24年11月5日	靴	トレーニング効果を目的とした当該靴を履いて階段 を下降中、転落し、負傷した。現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
121106-003	平成24年9月13日	平成24年11月6日	滑車	当該滑車を使い、ワイヤーでボートを引き上げていたところ、当該製品の継ぎ手の部分が破断し、ワイヤーが身体に当たり、左下腿打撲等の重傷。	福岡県	概要公表	•			-	相談者と連絡が取れないた め、追跡調査不能

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
121108-004	平成24年9月8日	平成24年11月8日	脚立	当該脚立を使用中、支柱が折れて、転落し、腰部脊柱管狭窄症等の重傷	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
121112-002	平成23年8月6日	平成24年11月12日	テーブル(折りたたみ)	当該テーブル(折りたたみ)の上に置いたこんろでお 湯を沸かしていたところ、当該製品に身体がぶつ かった際、当該製品の天板隙間にこんろの脚がは まって傾き、こぼれたお湯がかかり名が火傷を負っ た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査 中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
121128-005	平成24年10月11日	平成24年11月28日	脚立(はしご兼用)(アルミニウム合金製)	当該製品を脚立状態で使用中、降りる際に転倒し、 負傷した。当該製品の支柱が曲がった状況を含め、 現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				
121211-001	平成24年11月27日	平成24年12月11日	湯たんぽ	当該湯たんぽにカバーをつけて就寝したところ、左 下腿に熱傷を負う重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
121213-007	平成24年11月3日	平成24年12月13日	湯たんぽ	当該湯たんぽを膝の上に置いていたところ、お湯が漏れ、左足太ももの火傷の重傷。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
121214-004	平成24年11月10日	平成24年12月14日	折りたたみ自転車	当該折りたたみ自転車で走行中、前輪が段差に衝突したところ、フロントフォークが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
121214-005	平成24年11月22日	平成24年12月14日	自転車用幼児座席	幼児(5歳)を当該自転車用幼児座席に乗せて自転車で走行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。当該製品左側の足乗せが脱落していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
121225-001	平成24年9月26日	平成24年12月25日	ライター	当該ライターを使用したところ、炎が高く上がって、髪 の毛に引火し、頭部、顔面に皿度の熱傷の重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
130108-001	平成24年12月3日	平成25年1月8日	折りたたみ椅子	当該折りたたみ椅子に座っていたところ、脚部のパイプが折れたため、椅子が傾いて倒れた。その時折れたパイプが股間を直撃し、打撲する重傷。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
130125-001	平成24年11月20日	平成25年1月25日	電気毛布	当該電気毛布を使用して寝たところ、右下腿熱傷の重傷。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
130205-004	平成24年12月20日	平成25年2月5日	スチームクリーナー	当該スチームクリーナーで掃除をしていたところ、ノ ズルの根元が折れ、蒸気が噴き出して右足太ももに あたり、II 度の火傷の重傷。原因の調査を実施した が特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	•	-	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
130212-002	平成24年12月5日	平成25年2月12日	折りたたみ電動アシスト 自転車	当該折りたたみ電動アシスト自転車で走行中、段差を通過する際、シートポストが破損し、転倒、負傷した。取扱説明書で警告しているシートポストの限界線を越えた位置でサドルを固定していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130220-009	平成24年10月19日	平成25年2月20日	住宅施工サービス(フローリング剥離)	住宅のフローリングのコーティングを剥離する作業を した際、施工業者が剥離剤を使用したところ、住民3 名が化学物質過敏症等の重症。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130227-002	平成25年1月25日	平成25年2月27日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火 災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130227-003	平成24年11月9日	平成25年2月27日	石油ストーブ(開放式) (SX-B180:株式会社コロナ)	山小屋で当該石油ストーブ(開放式)を使用後、体調が悪くなり入院、一酸化炭素中毒と診断された。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
130228-004	平成25年2月15日	平成25年2月28日	椅子(踏台兼用)	当該椅子(踏台兼用)に乗って作業中、落下して転倒し、負傷した。当該製品の脚が破損しており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
130301-002	平成24年12月31日	平成25年3月1日	雪上自転車(スノーモト)	当該製品で滑走中、転倒し、負傷した。フロントボードの芯材が破損しており、事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
130304-003	平成24年11月7日	平成25年3月4日	こたつヒーター(堀こた つ用)	当該こたつヒーター(堀こたつ用)を使用中、足に火 傷を負った。当該製品の上に格子を置かず使用して いた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130307-001	平成25年1月23日	平成25年3月7日	湯たんぽ	当該湯たんぽを使用していたところ、当該製品から お湯が漏れ、足を火傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130307-005	平成25年1月29日	平成25年3月7日		建物を全焼する火災が発生し、現場に当該電気乾燥機(靴用)があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
130312-001	平成25年2月10日	平成25年3月12日	脚立(はしご兼用)(アルミニウム合金製)	当該脚立(はしご兼用)(アルミニウム合金製)で作業中、転倒し、負傷した。当該製品の脚部が曲がっており、当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
130314-001	平成25年2月18日	平成25年3月14日	ノートパソコン	当該ノートパソコンを焼損する火災が発生。発火源も 含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
130314-004	平成24年12月25日	平成25年3月14日	附六	階段の踊り場において当該脚立を使用し照明の掃除をしていたところ、パランスを崩し転倒し、頚椎捻挫等の重傷。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	•—	***	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		
130326-002	平成25年1月13日	平成25年3月26日	吊り戸棚	当該吊り戸棚が頭上に落下し、負傷した。当該製品 の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
130326-003	平成25年2月20日	平成25年3月26日	湯たんは(蓄熱式)	当該湯たんぽ(蓄熱式)をベッドの上に置いて充電 中、両手を当該製品の上に置いていたところ、当該 製品が破裂して、内部の液体で右手背 I 度熱傷の 重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130402-001	平成25年3月6日	平成25年4月2日	脚立(はしご兼用) (アルミニウム合金製)	当該脚立(はしご兼用)を脚立状態で使用中、パランスを崩して転倒し、負傷した。当該製品の支柱が曲がっており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
130402-002	平成22年12月15日	平成25年4月2日	ウォーターサーバー	家人が目を離した隙に、当該ウォーターサーバーで 幼児が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、 現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
130402-004	平成24年11月10日	平成25年4月2日	美容サービス(ヘアカ ラー)	美容院でヘアマニキュアを依頼したところ、美容師が ヘアカラーを塗布し、接触皮膚炎の重症。	大阪府	概要公表		事業者において、パッ チテストキットの導入を 検討、また、アレル ギーに関する注意喚 起			
130409-002	平成25年2月10日	平成25年4月9日	医療サービス(包茎手 術等)	当該包茎手術等を受けたところ、下腹部蜂窩織炎等の重症。	北海道	概要公表		同種の事故の発生防 止のため、消費者へ の注意喚起及び関係 機関等への情報提供 を実施			
130409-003	平成25年4月8日	平成25年4月9日	電源用タイマー	当該電源用タイマーを焼損する火災が発生。発火源 も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
130410-001	平成25年1月26日	平成25年4月10日	除菌剤(プレート型) (ウィルスプロテクター: 株式会社ダイトクコーポ レーション(発売元))	当該除菌剤(プレート型)を首からかけたままうたた 寝したところ、当該製品が密着していた腹部に火傷 を負う重傷。	沖縄県	概要公表		事業者において、平成 25年2月22日から当該 製品の自主回収を実 施			
130412-004	平成25年1月22日	平成25年4月12日	電気ストーブ	当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生 し、7名が負傷。当該製品の使用状況を含め、現在、 原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
130417-004	平成18年10月	平成25年4月17日	石鹸 (茶のしずく石鹸(平成 22年12月7日以前に販売されたもの):株式会 社悠香)	平成18年から当該石鹸を使用したところ、顔が赤くただれ、かゆみが全身に及び、呼吸困難の症状が出現。平成24年、医師により当該製品に由来する小麦依存性運動誘発アナフィラキシー等と診断。	東京都	概要公表		事業者において当該 製品(平成22年12月7 日以前に販売された 小麦加水分解物を含 む旧製品)の購入者に 対して、ウェブサイト、 新聞社告(平成23年5 月24日)、ダイレクト メール等による周収中 図って製品を回収中			
130425-001	平成25年4月13日	平成25年4月25日	自転車	当該自転車で走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130508-002	平成25年3月1日	平成25年5月8日	温浴器(足用)	施設で当該温浴器(足用)を使用して帰宅後、火傷を負ったことが確認された。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
130520-001	平成25年4月9日	平成25年5月20日	折りたたみ自転車 (Verge X10:株式会社 エヌビーエス)(輸入事業 者)	当該折りたたみ自転車に乗車中、当該製品の折りた たみ部分が破断し、転倒、負傷した。現在、原因を調 査中。		概要公表	関係機関等調査中				
130528-002	平成25年4月5日	平成25年5月28日	遊園地に設置された遊 戯施設(フライングカー ペット型)	当該遊戯施設の運転中に、安全バーに当たり、胸骨骨折の重傷。	大分県	概要公表					事実確認等不能
130606-006	平成25年3月8日	平成25年6月6日	美容サービス(小顔矯正)	小顔に矯正するという美容サービスを受けたところ、 頚椎捻挫等の重傷。	愛知県	概要公表					追跡調査等不能
130610-002	平成25年5月28日	平成25年6月10日	靴	当該靴を履いて玄関を出たところ、滑って転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
130610-005	平成25年4月12日	平成25年6月10日	自転車	当該自転車で走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
130612-003	平成25年1月23日	平成25年6月12日	소 되	当該鍋を使用中、取っ手が回転して鍋の湯がこぼれ 足にかかり、火傷を負った。当該製品の使用状況を 含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
130612-004	平成25年4月22日	平成25年6月12日	電気毛布	ベッドに敷いた当該電気毛布を温めた後、スイッチを切ってから就寝したところ、右足に第2度熱傷の重傷。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
130621-001	平成25年2月9日	平成25年6月21日	踏み台(アルミニウム合 金製)	当該踏み台(アルミニウム合金製)を使用中、転倒し、負傷した。当該製品の脚部が折れており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
130626-001	平成25年3月4日	平成25年6月26日	美容サービス(アートメ イク)	エステ店で、アートメイク(アイライン)の施術を受けたところ、右眼角結膜びらん(化学外傷)の重傷。	千葉県	概要公表		当該店舗において、ア イラインの施術をやめ ることとした			
130626-002	平成25年4月27日	平成25年6月26日	健康器具	当該健康器具を使っていたところ、足を広げてバランスを崩して後ろに転倒し、第一腰椎圧迫骨折の重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130627-002	平成25年4月22日	平成25年6月27日	テーブルタップ	当該テーブルタップに電気製品を接続して使用中、 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当 該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現 在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生 都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
130627-004	平成25年4月12日	平成25年6月27日	美容サービス(痩身エステ)	エステ店で、機器を使った痩身の施術を受けたところ、右上肢不全麻痺等の重症。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表		・事未有において、他	関係機関等において 原因調査を実施した が、特定に至らず		

別紙3

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

- ウ. 消費者安全調査委員会からの通知
- ・平成25年4月1日から平成25年6月30日までに通知のあった事案及び前回公表時(平成25年9月5日公表)に、原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案に関する追跡状況について掲載・矢印が付いている箇所は、前回公表時から、本公表で処理状況が進展した事案・管理番号の最初のアルファベットは、通知機関を表しており、消費者安全調査委員会(W)から通知があったもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び 対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に 該当せず	未進展・その他
W1121005-01	平成21年4月8日	平成24年10月5日	エスカレーター	当該エスカレーターの手すりに接触したところ、身体 が手すりを越えて下の階に転落し、頭蓋内損傷によ り死亡。		概要公表	事故等原因調查等実施中				
W1121018-07	平成17年11月28日	平成24年10月18日	ガス湯沸器	当該ガス湯沸器の安全装置(停電等で排気ファンが 作動しないときに、点火・燃焼をしないようにする装 置が故障したままで点火・燃焼させることができる ように改造した製品を使用したところ、一酸化炭素中 毒により、1名が死亡、1名が重症。	東京都	概要公表	事故等原因調查等実施中				
W1121105-01	平成18年6月3日	平成24年11月5日	じニ エレベ カサギム	当該エレベーターから降りようとしたところ、戸が開いたままの状態でエレベーターが上昇し、乗降口の上枠とカゴの床部分の間に挟まれ、死亡。	東京都	概要公表	事故等原因調查等実施中				